

Réparations effectuées sur T-185

Réparations effectuées sur T-185						
				Fournisseur	Installé	
Date	Composante	Heures	Réparations Effectuées	Pièce	Par	Prix
18-Dec-24	Moteur	4903	Changer pompe urée	SMS	-	\$ 2,144.92
14-Jan-25	Entrainement	5127	Changer sensor pression transmission	SMS	-	\$ 1,301.43
21-May-25	Moteur	6015	Changer pompe fuel	SMS	SMS	\$ 1,832.68