

Camion rigide Komatsu	HD325-7	2012	S/N KMTHD030J29007743	Diesel
-----------------------	---------	------	-----------------------	--------

Bon de travail	Date entrée	Compteur d'heure	Montant \$	Description
1911	2019-05-02	8 513,00	3 260,00 \$	roue arr gauche int lousse
1948	2019-06-19	8 929,00	1 264,00 \$	Changement compresseur
2181	2020-03-11	9 476,00	2 654,00 \$	probleme de freins
2960	2022-09-26	12 111,00	4 337,00 \$	roue arriere droite a viré lousse
3526	2023-11-09	0,00	3 477,00 \$	185-bushing de torque rod de suspension arr à changer
3850	2024-02-08	0,00		Montage/démontage de 2 pneu sur site AKASABA
3917	2024-02-20	0,00		Remplacer actuator de chaud-frette
3942	2024-02-23	0,00		REPLACER SENSOR PRESSION ATMOSPHERIQUE
3981	2024-02-26	0,00		poignée de porte intérieur unité 185
3983	2024-02-26	0,00		switch de power window pour la vitre coté chauffeur unité 185
4028	2024-02-28	0,00		Remplacer Knob pour barer la porte passager
4066	2024-03-04	14 891,00		Remplacer l'ambient air pressure sensor
4103	2024-03-08	0,00	4 107,00 \$	Réparer torque rod de différentiel arriere
4113	2024-03-11	0,00		Remplacer shifter
4310	2024-03-27	0,00		Remplacer liner de park brake
4370	2024-04-04	0,00	8 693,00 \$	Remplacer les injecteurs
4456	2024-04-17	15 489,00		Remplacer Shock et bushing de suspension arriere
4606	2024-05-06	0,00	3 457,00 \$	inspection par ace et remplacer injecteur
4770	2024-05-29	15 489,00	5 194,00 \$	reparation ace
4869	2024-06-17	15 572,00	5 377,00 \$	seal de roue arriere droite coule
4906	2024-06-21	15 572,00		ajouter une camera arriere
5145	2024-08-09	15 699,00	14 777,00 \$	pompe a fuel coule par le shaft a remplacer
5202	2024-08-21	15 699,00	2 541,00 \$	pin et bushing de benne
5241	2024-08-29	15 699,00	1 055,00 \$	fuite hyd par une couplig
5354	2024-09-20	0,00	1 406,00 \$	reparation strap a/c et antenne radio
5450	2024-10-05	15 403,00		REPLACER FILTREUR TRANSMISSION
5466	2024-10-08	15 403,00	8 735,00 \$	remplacer turbo
5942	2024-11-28	15 957,00	2 447,00 \$	BOERINGNAGE DE PIN DE BOITE
5961	2024-11-30	15 957,00	1 655,00 \$	BLOCK AJUSTEMENT DE COURROIE DE A/C USÉE
6214	2025-01-06	16 155,00	1 181,00 \$	bushing os de chien axle case et trou egeuler
7007	2025-04-23	0,00	7 846,00 \$	Facing sur les roues - HUB -
7070	2025-05-08	0,00	821,00 \$	Air-to-Air - nouveau core - Illec
7295	2025-07-04	17 702,00	2 653,00 \$	decrochir coter de boite pour reception du panneau