

1/30-1  
JUN



Division de 7314957 Canada inc.

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU ÉLECTRIQUES OU, PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDEUR À / SOLD TO <b>STEPHANE BELISLE ET FILLES</b> 2637, ROUTE 315 L'ANGE-GARDIEN, QUEBEC J8L 0K2		AVISEUR / ADVISOR <b>SYLVAIN LAFLEUR</b>			56		# DOCUMENT / DOCUMENT # BP16110		
TEL CELL / OU MAISON / CELL OR HOME PHONE (204) 930-9332		# ADRESSE / ADDRESS # STEP00		MARQUE / MODELE ANNEE / MAKE MODEL YEAR PETERBILT 389 2021		COULEUR / COLOR 12946 HR		DATE M E S / I S DATE 02/05/21	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		EXTENSION		# LICENCE / LICENSE #		BON DE COMMANDE / P.O. NUMBER COD		TRANSMISSION RTLO20918B	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		EXTENSION		# LICENCE / LICENSE #		STATUT / STATUS Copie		# TAG / TAG # 99	

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
A-		REFAIRE MOTEUR A LA DEMANDE DU CLIENT (ENGINE HOURS )		
		REFAIRE MOTEUR A LA DEMANDE DU CLIENT FAIT LISTE DE PIECES ET COMMANDER LES PIECES STOCK ORDER. VIDER LE AIR CLIMATISE ET LE COOLANT. DEFAIT LE RADIATEUR COMPLET ET ENLEVER. VIDER L HUILE MOTEUR ET DEFAIT LE HARNESS ELECTRIQUE DU MOTEUR. ENLEVER LES PIPES DU INTAKE FILTER. ENLEVER L INTERNE DE LA TETE ET ENLEVER LA TETE MOTEUR. PRIS LA PROTRUSION DES SLEEVE ET TOUT OK, REMPLIS LA FEUILLE. ENLEVER LA PANNE A HUILE ET LE STIFENER PLATE. ENLEVER LES PISTONS ET LES SLEEVES. ENLEVER LES MAINS UN PAR UN ET REMPLACER LES BEARINGS ET TORQUER. NETTOYER LE DECK COMPLET, INSTALLER LES SLEEVES NEUVES, INSTALLER LES PISTONS NEUF AVEC DES RINGS NEUF. ET TORQUER LES RODS AVEC DES BEARINGS NEUF. INSTALLER LA TETE NEUVE ET TORQUER. ASSEMBLER L INTERNE DE LA TETE ET TORQUER. INSTALLER LES GEAR AVANT ET FAIT LE TIMING. INSTALLER LE FRONT COVER ET ET LE VALVE COVER. INSTALLER LE STIFENER PLATE ET LA PANNE A HUILE. INSTALLER LE HARNESS DU MOTEUR ET CONNECTER. INSTALLER LA FAN ET LE RADIATEUR COMPLET. REMPLIS DE COOLANT ET REMPLIS HUILE. PRIMER LE SYSTEM A FUEL ET PARTIE MOTEUR. FAIT ROAD TEST ET VERIFIER LES NIVEAUX TOUT OK.		
	7.90	Date 02/14/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1224.50
	9.80	Date 03/03/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1519.00
	9.90	Date 03/04/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1534.50
	9.80	Date 03/05/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1519.00
	9.80	Date 03/06/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1519.00
	9.30	Date 03/07/25 Tech: 37 Opér:	155.00	1441.50
	1.00	PAC 5693831CUM KIT- OVERHAU 25995.00	12162.08	12162.08
	1.00	PAC 5628269RXCUM HEAD, CYLIND 25225.33	11291.83	11291.83
		** CORE **	825.00	825.00
	1.00	DIV CUM5658098 JOINT TORIQU 5.73	4.88	4.88
	1.00	PAC 3104392CUM GASKET-VALVE 111.53	111.53	111.53
	1.00	PAC 3689758CUM SCREW, CAPTIV 8.06	8.06	8.06
	1.00	PAC 3902663CUM SCREW, HEX FL 29.12	29.12	29.12
	1.00	PAC 4318183CUM TUBE-OIL SUP 115.83	115.83	115.83
	1.00	PAC D84-1000-6122310 BELT-POLY 12 219.77	163.22	163.22
	1.00	PAC D84-1000-6061620 BELT-POLY 6 113.22	90.47	90.47
	1.00-	PAC 5628269RXCUM HEAD, CYLIND		
		** Crédit Old Core	825.00	825.00-

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount :

Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

PAYER CE MONTANT /  
PAY THIS AMOUNT :



Division de 7314957 Canada inc.

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU ÉLECTRIQUES OU, PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDEUR / SOLD TO <b>STEPHANE BELISLE ET FILLES</b> 2637, ROUTE 315 L'ANGE-GARDIEN, QUEBEC J8L 0K2		AVISEUR / ADVISOR <b>SYLVAIN LAFLEUR</b>			56		# DOCUMENT / DOCUMENT # BP16110		
TEL CELL / OU MAISON / CELL OR HOME PHONE (204) 930-9332		# ADRESSE / ADDRESS # STEP00		MARQUE / MODÈLE / ANNÉE / MAKE MODEL YEAR PETERBILT 389 2021		COULEUR / COLOR 12946 HR		DATE M E S / I S DATE 02/05/21	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		EXTENSION		# LICENCE / LICENSE #		BON DE COMMANDE / P.O. NUMBER COD		TRANSMISSION RTLO20918B	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		EXTENSION		# LICENCE / LICENSE #		STATUT / STATUS Copie		# TAG / TAG # 99	

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
Application Crédit : 1.00 BP16110 825.00				
25.00		PAC HWC01838	PIN-HUCKBOLT	3.88
2.00		DIV KFT303	NON FLAM BR	8.31
2.00		ENV SOGHU0035	FRAIS ENVIRO	.35
15.00		CRB TEN762890	TIE WRAP	.49
15.00		CRB TEN762890	TIE WRAP	.49
10.00		CRB TEN762886	SERRE-CABLE	.14
5.00		CRB TEN762886	SERRE-CABLE	.14
1.00		DIV TEM3500093	CHAUFFE HUIL	126.04
1.00		DIV FS-6678R	INSULATOR	8.82
1.00		CRB WAS14	WASHER	.09
1.00		DIV WAS516	WASHER	.14
1.00		CRB NN1420	LUCK 1/4	.16
43.00		DIV V3822214	15W40 PREMIU	9.94
43.00		ENV SOGHU0006	ENVIRO	.06
1.00		DIV 04A254	FLAP DISK 40	19.35
2.00		PAC TB-SP3157A	BULB-AMBER S	11.53
			Main D'Oeuvre	8,757.50
			Pièces	24,590.51
			Total Opération A :	33,348.01

B- FAIRE NETTOYAGE DU DPF

7.10	Date 03/07/25	Tech: 37	Opér:	155.00	1100.50
2.00	PAC 2011939PE		CLAMP, V-BAN	173.37	346.74
2.00	PAC 2188190PE		GASKET	127.44	254.88
1.00	PAC 90-0012		CLAMP-V BAND	26.80	21.80
1.00	PAC 90-0013		CLAMP-V BAND	27.77	21.06
1.00	PAC 2866636CUM		GASKET-EXHAU	24.96	24.96
1.00	PAC 2866337CUM		GASKET-EXHAU	25.38	25.38
	DPF CLEANING				300.00

Main D'Oeuvre ..... 1,100.50  
Pièces ..... 694.82  
Autres ..... 300.00  
Total Opération B : 2,095.32

Z- FRAIS D'ATELIER

FRAIS ADMIN/ADMIN FEE DOCUMENTS 9.00

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount :

Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

PAYER CE MONTANT /  
PAY THIS AMOUNT :

Division de 7314957 Canada inc.

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU ÉLECTRIQUES OU, PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.


VENDEUR / SOLD TO <b>STEPHANE BELISLE ET FILLES</b> 2637, ROUTE 315 L'ANGE-GARDIEN, QUEBEC J8L 0K2		AVISEUR / ADVISOR <b>SYLVAIN LAFLEUR</b>			56	# DOCUMENT / DOCUMENT # BP16110
# ADRESSE / ADDRESS # (204) 930-9332		MARQUE MODÈLE ANNÉE / MAKE MODEL YEAR <b>PETERBILT 389 2021</b>		COULEUR / COLOR 12946 HR		DATE M E S / I S DATE 02/05/21
# LICENCE / LICENSE # STEP00		N° V / VIN 1XPXD49X6MD 758142	CARB. / FUEL D	CYL 6	DATE ENTREE / DATE IN 02/14/25	ODO ENTRE / ODO IN 857716
EXTENSION		VOTRE CLEF / YOUR KEY 99	# STOCK / STOCK # N58142	A/C O	IMP / PRT 12	DATE SORTIE / DATE OUT 03/12/25
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		BON DE COMMANDE / P.O. NUMBER COD		TRANSMISSION RTLO20918B		STATUT / STATUS Copie
						# TAG / TAG # 99

Note :

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
		MAT ATELIER		887.22
		Autres .....		896.22
		Total Opération Z :		896.22

Total Main D'Oeuvre ..... 9,858.00  
 Total Pièces ..... 25,285.33  
 Total Autres ..... 1,196.22

\*\* Modes De Paiement: \*\*\*\* MERCI PAYE PAR \*\*\*\* VISA 41781.43 \*\*



\*SI LES ROUES ONT ÉTÉ ENLEVÉES  
 UN RESSERRAGE EST NECESSAIRE APRES 100KM  
 \*IF WHEELS HAVE BEEN REMOVED  
 RETORQUE IS NEEDED AFTER 100KM

\*\* SOUS-TOTAL 36339.55

X \_\_\_\_\_ 830183661RT-TVH \*\* TPS 1817.01  
 1216113035 TQ0001 \*\* TVQ 3624.87

Je reconnais devoir le montant ci-contre / I acknowledge that I owe the following amount :

Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

PAYER CE MONTANT / PAY THIS AMOUNT : \$41781.43