



981, boulevard Hamel
 Saint-Félicien (Québec) G8K 2E3
 Téléphone : 418 679-2474
 Sans frais : 1 866 679-2474
 Télécopieur : 418 679-3602

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM, 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDEUR / SOLD TO GS- RECL. GARANT. CUMMINS		AVISEUR / ADVISOR ST-PIERRE ERIC			82		# DOCUMENT / DOCUMENT # BG51555		
TRANSPORT NERO ONIKAM 1440, RUE QUIATCHOUAN 515-3100 MASHTEUIATSH, QC G0W 2H0		MARQUE MODELE ANNÉE / MAKE MODEL YEAR KENWORTH T880 2021			COULEUR / COLOR 80303722		DATE M E S / I S DATE 02/22/21		
TEL CELL OU MAISON / CELL OR HOME PHONE		NIV / VIN 1XKZD40X5NJ 981030		CARB / FUEL D	CYL 6	DATE ENTRÉE / DATE IN 05/17/24		ODO ENTRE / ODO IN 775889	
# ADRESSE / ADDRESS # SCUM		VOTRE CLEF / YOUR KEY 710		# STOCK / STOCK #	A/C O	IMP / PRT 3	DATE SORTIE / DATE OUT 05/31/24		ODO SORTIE / ODO OUT 775889
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		# LICENCE / LICENSE # L812726		BON DE COMMANDE / P O NUMBER		TRANSMISSION		STATUT / STATUS Copie	# TAG / TAG # 981030
Note : X15 CM2450 80303722 GAR KEN EXPIRE 02/22/2024									

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
C-		VERIFIER CONSOMATION DE PRESTONE		
		CUMMINS 16568545 CT		
P.E.	: 1910	05/24/24 19:46	05/24/24 20:06	.33
P.E.	: 2111	05/17/24 20:05	05/17/24 20:51	.77
P.E.	: 2111	05/18/24 7:00	05/18/24 10:49	3.82
P.E.	: 2111	05/21/24 11:33	05/21/24 11:51	.30
P.E.	: 2111	05/21/24 12:50	05/21/24 13:01	.18
P.E.	: 2111	05/21/24 13:11	05/21/24 13:40	.48
P.E.	: 2111	05/21/24 13:59	05/21/24 15:48	1.82
P.E.	: 2111	05/22/24 17:19	05/22/24 20:54	3.58
P.E.	: 2111	05/23/24 8:00	05/23/24 12:00	4.00
P.E.	: 2111	05/23/24 13:00	05/23/24 17:00	4.00
P.E.	: 2111	05/23/24 17:30	05/23/24 21:00	3.50
P.E.	: 2111	05/28/24 9:20	05/28/24 11:16	1.93
P.E.	: 2111	05/28/24 13:00	05/28/24 15:47	2.78
Notes:	deconnecter egr cooler et faire strip test, test ok, vider p			
"	: restone, et faire de fuite de prestone sur turbo, turbo ok,			
"	: faire egr mass measurement flow test, test ok, demancher les			
"	: marche de gauche et deconnecter batteries, demancher le air			
"	: inlet et outlet et verifier carbone, tout est correct, dema			
"	: ncher les ligne de prestone et inspecter le gouverneur et la			
"	: tete du compresseur a l'air, tout est correct, pad de fuite			
"	: ou dommage, verifier les cup sur le bloc, tout est correct			
"	: aussi, faire test de combustion, combustion dans le prestone			
"	: , va falloir demancher la tete,			
"	: demanche le tuyau a fuel derriere le moteur, demancher le cr			
"	: ankcase breather et la bracket, demancher le manifold d'int			
"	: ke, les ligne d'injecteur, la fuel rail, demancher les brack			
"	: et, demancher le couvert de valve, briser le gasket en deman			
"	: chant			
"	: prendre les protusion pour le moteur, inspecter le gasket de			
"	: tete et la tete, trouver du fretting sur la tete, vider hui			
"	: le, demancher la skid plate et la pan, demancher la stiffene			
"	: r et le tube de suction, inspecter la pompe a huile, pompe g			
"	: ear a de l'usure, remplacer la pompe a l'huile, demancher le			
"	: refroidisseur de piston, les piston et les rod, demancher l			
"	: es liner, trouver fretting sur les 6 liner,			
"	: commencer a re-installer tout les pieces, et peinturer la te			
"	: te,			
"	: finir de connecter les composante oem, tester le courant et			
"	: les fuite d'air, tout est correct			
"	: aller faire road test, une fois le camion arreter la pressio			
"	: n a fuel drop vite			

JE RECONNAIS DEVOIR LE MONTANT CI-CONTRE // I ACKNOWLEDGE THAT I OWE THE FOLLOWING AMOUNT

DATE _____ SIGNATURE _____

PAYER CE MONTANT / PAY THIS AMOUNT



981, boulevard Hamel
 Saint-Félicien (Québec) G8K 2E3
 Téléphone : 418 679-2474
 Sans frais : 1 866 679-2474
 Télécopieur : 418 679-3602

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM, 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDEUR À / SOLD TO GS- RECL. GARANT. CUMMINS		AVISEUR / ADVISOR ST-PIERRE ERIC		82		# DOCUMENT / DOCUMENT # BG51555	
TRANSPORT NERO ONIKAM 1440, RUE OUIATCHOUAN 515-3100 MASHTEUIATSH, QC G0W 2H0		MARQUE / MODÈLE ANNÉE / MAKE MODEL YEAR KENWORTH T880 2021		COULEUR / COLOR 80303722		DATE M E S / I S DATE 02/22/21	
TEL CELL OU MAISON / CELL OR HOME PHONE		NIV / VIN 1XKZD40X5NJ 981030		CARB / FUEL D	CYL 6	DATE ENTRÉE / DATE IN 05/17/24	ODO ENTRÉE / ODO IN 775889
# ADRESSE / ADDRESS # SCUM		VOTRE CLEF / YOUR KEY 710		# STOCK / STOCK #	A/C 0	IMP / PRT 3	DATE SORTIE / DATE OUT 05/31/24
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		# LICENCE / LICENSE # L812726		BON DE COMMANDE / P O NUMBER		TRANSMISSION	STATUT / STATUS Copie
Note : X15 CM2450 80303722 GAR KEN EXPIRE 02/22/2024							

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
P.E.	2308	05/17/24 18:40	05/17/24 20:58	2.30
P.E.	2308	05/21/24 15:57	05/21/24 19:07	3.17
Notes:		connecte ordi et sortir code et faire print, verifier consom		
"		mation de prestone, faire trouble shoot de consommation de p		
"		restone, verifier le questionnaire avec chauffeur, faire tes		
"		t de pression et inspecter les composante pas de fuite exter		
"		ne, verifier le dipstick, tout est correct		
"		vider air climatiser, demancher le compresseur A/C, vider le		
"		prestone au complet, demancher les roues, le bumper,		
P.E.	2311	05/21/24 18:27	05/21/24 20:52	2.42
P.E.	2311	05/21/24 21:25	05/22/24 :50	3.42
P.E.	2311	05/22/24 13:03	05/22/24 16:55	3.87
P.E.	2311	05/22/24 17:21	05/22/24 20:55	3.57
P.E.	2311	05/22/24 21:27	05/23/24 1:00	3.55
P.E.	2311	05/23/24 13:00	05/23/24 13:37	.62
P.E.	2311	05/24/24 13:00	05/24/24 14:45	1.75
Notes:		enlever le hood pour etre capble de bien faire la reparation		
"		le fan hub et le radiateur assemblé,		
"		demancher la valve egr et le cooler, inspecter les composant		
"		e pour reutiliser, tout est correct, demancher le sensor de		
"		pression a l'huile et pression d'exhaust qu'on a cassé en de		
"		manchant,		
"		demancher le harness de jacob et le rocker assemblé, demanch		
"		er les connecteur haute pression, les injecteurs, la iddler		
"		gear, la tone wheel et la overhead camshaft valve et le brac		
"		ket de gear housing, finir de deconnecter le reste del'équip		
"		ement OEM		
"		inspecter les mains bearing et les trust, tout est correct		
P.E.	2406	05/27/24 18:01	05/27/24 20:53	2.87
P.E.	2406	05/27/24 21:27	05/27/24 21:42	.25
P.E.	2406	05/17/24 16:07	05/17/24 16:48	.68
Notes:		finir d'habiller le moteur et de connecter tout les composan		
"		te		
P.E.	61	05/22/24 5:00	05/22/24 11:54	6.90
P.E.	61	05/22/24 13:06	05/22/24 14:14	1.13
P.E.	61	05/28/24 13:54	05/28/24 16:51	2.95
Notes:		demancher le reservoir a power steering le shaft la pompe et		
"		demancher le cowl tray, le reservoir a lave vitre et a pres		
"		tone, demancher l'alternateur et la bracket, deconnecter tou		
"		te les harness de la tete et du manifold, deconnecter les ho		
"		ses et les sensor du turbo demancher le turbo, les 4 bolt so		
"		nt saisie, sortir bolt saisie, inspecter le turbo, turbo ok,		
"		demancher le piping de air cooler, demancher le pipe de air		

JE RECONNAIS DEVOIR LE MONTANT CI-CONTRE / I ACKNOWLEDGE THAT I OWE THE FOLLOWING AMOUNT

DATE _____ SIGNATURE _____

PAYER CE MONTANT / PAY THIS AMOUNT:



981, boulevard Hamel
 Saint-Félicien (Québec) G8K 2E3
 Téléphone : 418 679-2474
 Sans frais : 1 866 679-2474
 Télécopieur : 418 679-3602

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM, 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDEUR À / SOLD TO		AVISEUR / ADVISOR		# DOCUMENT / DOCUMENT #	
GS- RECL. GARANT. CUMMINS		ST-PIERRE ERIC		82	
TRANSPORT NERO ONIKAM		KENWORTH T880		80303722	
1440, RUE OUIATCHOUAN 515-3100		2021		02/22/21	
MASHTEUIATSH, QC G0W 2H0		1XKZD40X5NJ 981030		05/17/24	
TEL CELL OU MAISON / CELL OR HOME PHONE		# ADRESSE / ADDRESS #		# STOCK / STOCK #	
SCUM		710		O	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		# LICENCE / LICENSE #		DATE SORTIE / DATE OUT	
		L812726		05/31/24	
Note : X15 CM2450 80303722 GAR KEN EXPIRE 02/22/2024		BON DE COMMANDE / P O NUMBER		STATUT / STATUS	
				Copie	
				981030	

FPE	Qté	Description	Prix	Montant
-----	-----	-------------	------	---------

Notes: cleaner, demancher manifold d'exhaust et le egr cross over
 " : tube, verifier les seal de cross over tube, je les ai briser
 " : en demanchant
 " : percer le bloc
 " : verifier pourquoi la pression a fuel drop vite, verifier les
 " : composante, un crayon d'injecteur qui fuit, remplacer le cra
 " : yon et aller faire road test, tout est correct

0	1.00	KLE 824	SHAMPOO MOTE	12.12		
0	1.00	KEN 4921517CUM	SENSOR, PRESS	163.92	158.21	158.21
0	1.00	TWD 82588	NETTOYANT CO	28.29	22.52	22.52
0	2.00	CUM 3823258	TAMPON NETTO	7.68	4.84	9.68
0	6.00	KEN 5298564CUM	SHIM	94.96	87.07	522.42
0	6.00	KEN 5693706CUM	KIT, LINER	501.98	460.25	2761.50
0	6.00	KEN 5633496CUM	KIT, PISTON R	408.30	374.36	2246.16
0	1.00	KEN 5633630CUM	KIT, MAIN BEA	622.28	570.57	570.57
0	1.00	KEN 5406187CUM	KIT, UPPER EN	2348.96	2153.74	2153.74
0	1.00	KEN 4026684CUM	GASKET, OIL P	400.01	386.06	386.06
0	1.00	KEN 4393172CUM	SEAL, O RING	7.06	6.48	6.48
0	1.00	WUR 89391090	NETTOYEUR A	15.61	13.77	13.77
0	1.00	KEN 5628269RXCUM	HEAD, CYLIND	12472.64	11436.04	11436.04
0	1.00	IRV F0005415	** CORE **		825.00	825.00
0	1.00	ENV TH946ML	HDH 80W90 94	11.22	8.75	8.75
0	1.00	ENV TH946ML	TAXE HUILE 9	.25	.25	.25
0	9.00	KEN 3678506CUM	SCREW, HEX FL	38.02	36.69	330.21
0	1.00	CUM 3823258	TAMPON NETTO	7.68	4.84	4.84
0	4.00	KEN 3689587CUM	STUD, HIGH TE	13.07	11.98	47.92
0	4.00	KEN 4298975CUM	NUT, LOCK	14.87	13.63	54.52
0	15.00	WUR 553.55050M	ATTACHE CABL	.53	.47	7.05
0	1.00	KEN 4966454CUM	CLAMP-V BAND	92.18	84.52	84.52
0	1.00	KEN 3900630CUM	SCREW, HEX FL	3.13	3.02	3.02
0	1.00	KEN LF14000N NFLG	FILTER	105.26	78.91	78.91
0	1.00	ENV TF100	TAXE FILTRE	.85	.85	.85
0	1.00	KEN 2894829CUM	CONNECTOR, IN	159.62	146.36	146.36
0	1.00	WYN 59419	TUBE DE WYNN	16.58	13.39	13.39
0	1.00	ENV TH05	TAXE HUILE S	.05	.05	.05
0	1.00	KEN 3678610CUM	PLUG, THREADE	26.27	25.35	25.35
0	1.00	KEN 3900589CUM	NUT, HEXAGON	3.03	2.92	2.92
0	1.00	KEN 3903112CUM	SCREW, HEX FL	7.98	7.70	7.70
0	2.00	KEN 3093932CUM	SCREW, HEX FL	7.52	7.26	14.52
0	1.00	KEN 5558808CUM	PUMP, LUBRICA	1766.93	1620.08	1620.08
0	1.00	KEN 3900635CUM	SCREW, HEX FL	10.64	10.27	10.27
0	2.00	WUR 55359001M	ATTACHE CABL	1.00	.88	1.76

JE RECONNAIS DEVOIR LE MONTANT CI-CONTRE // I ACKNOWLEDGE THAT I OWE THE FOLLOWING AMOUNT

DATE _____ SIGNATURE _____

PAYER CE MONTANT /
PAY THIS AMOUNT :



981, boulevard Hamel
 Saint-Félicien (Québec) G8K 2E3
 Téléphone : 418 679-2474
 Sans frais : 1 866 679-2474
 Télécopieur : 418 679-3602

AUCUN CRÉDIT SANS CETTE FACTURE. TOUTES PIÈCES EN MAGASIN SERONT CRÉDITÉES MOINS UNE CHARGE DE 20%. TOUTE RÉCLAMATION DEVRA ÊTRE FAITE DANS UN DÉLAI DE 5 JOURS. FRAIS D'ADM. 2% PAR MOIS (24% PAR ANNÉE) SUR TOUT COMPTE PASSÉ DÙ. LES MARCHANDISES MENTIONNÉES SUR CETTE FACTURE DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ DU VENDEUR JUSQU'À PAIEMENT COMPLET. PIÈCES ÉLECTRONIQUES OU PIÈCES SUR COMMANDE SPÉCIALE NON-RETOURNABLES.

VENDU À / SOLD TO GS- RECL. GARANT. CUMMINS		AVISEUR / ADVISOR ST-PIERRE ERIC			82		# DOCUMENT / DOCUMENT # BG51555	
TRANSPORT NERO ONIKAM 1440, RUE OUIATCHOUAN 515-3100 MASHTEUIATSH, QC G0W 2H0		MARQUE MODÈLE ANNÉE / MAKE MODEL YEAR KENWORTH T880 2021		COULEUR / COLOR 80303722		DATE M E S / I S DATE 02/22/21		
TEL CELL OU MAISON / CELL OR HOME PHONE		N° V / VIN 1XKZD40X5NJ 981030		CARB / FUEL D	CYL 6	DATE ENTRÉE / DATE IN 05/17/24		ODO ENTRE / ODO IN 775889
# ADRESSE / ADDRESS # SCUM		VOTRE CLEF / YOUR KEY 710		# STOCK / STOCK #	A/C O	IMP / PRT 3	DATE SORTIE / DATE OUT 05/31/24	
TEL TRAVAIL / WORK PHONE		# LICENCE / LICENSE # L812726		BON DE COMMANDE / P O NUMBER		TRANSMISSION		STATUT / STATUS Copie
								# TAG / TAG # 981030

Note : X15 CM2450 80303722 GAR KEN EXPIRE 02/22/2024

FPE	Qté	Description	Prix	Montant		
0	1.00	KEN 3104392CUM	GASKET, VALVE	103.08	99.49	99.49
0	1.00	KEN 5628269XCUM	HEAD, CYLIND			
			** Crédit Old Core	825.00	825.00	825.00
0	2.00	IRV F0114140	IDO PREM 15W	146.43	114.22	228.44
0	2.00	ENV TH18.9L	TAXE HUILE 1	4.78	4.78	9.56
0	2.00	KEN 3687051CUM	CARRIER-SEAL	38.60	35.39	70.78
0	2.00	WUR 516W	RONDELLE 5/1	.14	.13	.26
0	2.00	KEN 730393ATC	WASHER-SEALI	2.80	1.76	3.52
0	1.00	KEN 730395ATC	WASHER-SEALI	3.66	2.31	2.31
0	1.00	KEN EC7501	COOLANT-TRP	20.18	15.26	15.26
0	1.00	ENV TA76	TAXE ANTIGEL	.96	.96	.96
0	4.00	DIV R134A	REFRIGERANT	25.32		
0	2.00	KEN LM11400	CASTROL A/C	3.46	2.84	5.68
0	1.00	KEN 4928594CUM	SENSOR, PRESS	258.82	249.80	249.80
0	1.00	CUM 3163075	PEINTURE	69.84	44.00	44.00

MAIN D'OEUVRE Total Heures Facturées : 68.00 11420.67
 Main D'Oeuvre: 11,420.67
 Pièces: 23,480.45
 Total Opération C : 34,901.12

Total Main D'Oeuvre: 11,420.67
 Total Pièces: 23,480.45

** Modes De Paiement: GS- RECL. GARANT. CUMMINS SCUM 40127.59 **

GARANTIE 3 MOIS OU 5,000 KM SUR REPARATION EFFECTUE
 *****ATTENTION AUX CHANGEMENT*****
 VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE DEPARTEMENT DES PIECES
 EST MAINTENANT OUVERT DE 8 HRS à 1 HRS AM

** SOUS-TOTAL 34901.12
 ** TPS 1745.07
 ** TVQ 3481.40

119429165RT0001
 1003394367TQ0001

JE RECONNAIS DEVOIR LE MONTANT CI-CONTRE / I ACKNOWLEDGE THAT I OWE THE FOLLOWING AMOUNT
 DATE _____ SIGNATURE _____

PAYER CE MONTANT / PAY THIS AMOUNT : \$40127.59

Trainings ▾

This Extended Coverage Plan is available to be purchased **for all Cummins eligible engines** used in automotive applications, marketed in the United States and Canada under the trademark "Cummins" or "Cummins ReCon®".

Program ID	Account Code	Coverage ID	Legal Description
HMC	HM	HMC	5410614 (/qs3/pubsys2/xml/en/warranty/5410614.html)
HMB	HM	HMC	5410614 (/qs3/pubsys2/xml/en/warranty/5410614.html)
PMC	HM	HMC	5410614 (/qs3/pubsys2/xml/en/warranty/5410614.html)
PMB	HM	HMC	5410614 (/qs3/pubsys2/xml/en/warranty/5410614.html)
LMC	HM	HMC	5410614 (/files/qsol/en/warranty/5410614)

Coverage

Coverage	What is Covered?
Extended Coverage period is determined at the time of program purchase.	<ul style="list-style-type: none"> • Registered Parts • Other Claimables • Labor

Registered Parts List			
Fail Code*	Description	Fail Code*	Description
BCCJ	Injector Lobe	BSGR	Gear
BCCL	Valve Lobe	BVBL	Brake Lobe
BCCM	Camshaft	BVCL	Valve Lobe
BCCN	Nose	BVCM	Camshft Othr Than Nose
BCGR	Gear	BVCN	Camshaft Nose
BGGH	Front Gear Housing	BVGR	Camshaft Gear
BICJ	Injector Lobe	CHCA	Casting
BICM	Camshft Othr Than Nose	CHCS	Cylinder Head Capscrew
BICN	Camshaft Nose	FHGR	Fuel Pump Drive Gear
BIDG	Drive Gear	INCV	Aftercooler Cover
BIGR	Camshaft Gear	INHS	Aftercooler Hsg
BKBO	Main Brg Capscrew	INCO/INIM	Intake Manifold
BKCA	Casting	KP	Water Pump
BKCL	Low C Bore/Pkg Rg Bore	LPIG	Lube Pump Idler Gear
BKCP	Main Bearing Cap	LPLG	Lube Pump Drive Gear
BKCU	Upper Counterbore	RABK	Support
BKIA	Acc Dr Idler Gear	RAHS	Housing
BKIC	Cam Idler Gear	RAPI	Roller Pin
BKIW	Wtr Pmp Idler Gear	RARO	Roller
BNBO	Bolt/Capscrew	RAVE	Exhaust Rocker Lvr
BNDO	Dowel Pin/Ring	RAVI	Intake Rocker Lvr
BNRC	Rod Cap	RAVS	Valve Rocker Shaft
BNRF	Rod Forging	SN	Flywheel
BNWA	Washer	SWBH	Brake Housing
BSCR	Crankshaft Forging		

*Covered failures are denoted by the first four letters of the failure code as listed above.

Limitations

- **Travel and/or towing** are not covered under this Plan.
- This Plan does not apply to **non-Cummins accessories**.
- Cummins branded **alternators and starters** are not covered under this Plan.
- Reference **Extended Coverage Admin Procedures** for additional details.

Last Modified: 29-Jun-2023
