



N° d'imprimé : D 138671884

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026	26101739	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber : AV, AR		
30/10/2026		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD		
Contre-visite		4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptr défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD, ARG		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD, ARG		
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse : AVD		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : ARD		
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVG		
27600 GAILLON		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : D		
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures : AVD		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
SIGNATURE : 		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG		
(2) Immatriculation et pays		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
Date d'immatriculation		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse		
Date de 1ère mise en circulation		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG		
FG-309-WY(F)		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARD, ARG		
18/01/2024		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG		
11/06/2019				
Marque				
Designation commerciale				
RENAULT				
MASTER				
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		
Genre				
VF1MA000462387520		N1		
Type/CNIT		CTTE		
N10RENTCT641R016		GO		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal		
160701		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		5 %	
Force verticales :	1413 daN		1148 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	529 daN	507 daN	409 daN	388 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	529 daN	507 daN	409 daN	388 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.9 %	-0.8 %		



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671885

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/08/2026		26101739	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671884			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
30/10/2026		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD			
Contre-visite		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		01.04.2026: 150 607 km / 10.01.2024: 110 120 km / 08.06.2023: 96 191 km			
N° D'AGREMENT : S027D154					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE					
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables					
27600 GAILLON					
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGREMENT : 027D1128					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FG-309-WY(F)		18/01/2024		11/06/2019	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1MA000462387520		N1		CTTE	
Type/CNIT		Énergie			
N10RENT641R016		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.			
160701		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		5 %	
Force verticales :	1413 daN		1148 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	529 daN	507 daN	409 daN	388 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	529 daN	507 daN	409 daN	388 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %			
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.9 %		-0.8 %	



XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154
N° de série: VF1MA000462387520

N° D'IMPRIMÉ : D138671885