



N° d'imprimé : Z 003095611

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/01/2025	25034741	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Essieu 2) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Gauche) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 1 Gauche Droite)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
23/01/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S037Z111				
(9) RAISON SOCIALE : CCT TACHY C T P L EVEN TRUCKS				
(3) COORDONNÉES : 2 ALLEE GABRIEL VOISIN 37320 ESVRES				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 037Z7006				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
AB-189-ZC (F)		16/07/2009	16/07/2009	
Marque	Genre	Carrosserie		
RENAULT	VASP	TRAVAUX		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		
VF629AHA000004708		N3		
Type/CNIT		Énergie		
29AHA4/DC2/41E3		GO		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
257 372				
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES				
ÉTAT DE CHARGE : En charge				
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises				
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
Opacité des fumées (<= 0.5 m-1) C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1				
Frein de service : Efficacité globale (>=45%) : 59% Efficacité par essieu : E1 : 63% E2 : 56% Déséquilibre (<20%) : E1 : 5% E2 : 11%				
Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 25 %				
Frein de secours : Efficacité globale (>=23%) : indépendance des circuits Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits				
Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -0.7% D : -0.9% h <0.8m				