



N° d'imprimé : K008858555

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/08/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24024368

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S019K086

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Z.A de la Marquisie  
Rue des Etangs  
19100 BRIVE LA GAILLARDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 019K7018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AZ-063-SP (F)

07/10/2010

05/01/2005

Marque

Genre

Carrosserie

RENAULT

VASP

TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF644ACA000010346

N3

Type/CNIT

Énergie

44ACA00

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

204789

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge  
CATÉGORIE DU VÉHICULE :  
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées ( $\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$ ) :**C1:  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$  C2:  $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ **Frein de service :**Efficacité globale ( $\geq 45\%$ ) : global: 53%

Efficacité par essieu : E1: 64% E2: 49%

Déséquilibre ( $< 20\%$ ) : E1: 4% E2: 1%**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 26%**Frein de secours :**

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -1.4% D: -1.8% h:  $< 0,8 \text{ m}$