




N° d'imprimé : K008859290

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/11/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24025131

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S019K086

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Z.A de la Marquisie
Rue des Etangs
19100 BRIVE LA GAILLARDE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 019K7018

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CM-911-YN (F)

16/11/2012

29/01/2007

Marque

Genre

Carrosserie

MERCEDES

CAM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WDB9321621L182466

N3

Type/CNIT

Énergie

G3336KN36M

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

223215

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) :C1: 0.10 m^{-1} C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 69%

Efficacité par essieu : E1: 76% E2: 61% E3: 71%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 6% E2: 21% E3: 2%Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 40%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G: -2.5% D: -0.6% h: $< 0.8 \text{ m}$