

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671699

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26101560	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AR			
12/10/2026		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : ARD			
Contre-visite		6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : G			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG			
27600 GAILLON		4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : 027D1243		6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV			
SIGNATURE :		6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
DC-429-RE(F) 30/01/2014 30/01/2014		6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG			
Marque Désignation commerciale		7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : AV, AR			
RENAULT MASTER		8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
VF1MAA4DE49632042 N1 CTTE		12.05.2026: 285 853 km / 22.09.2025: 277 504 km / 02.08.2024: 249 010 km			
Type/CNIT Energie		13.06.2023: 220 220 km / 22.03.2022: 197 525 km / 11.08.2021: 183 193 km			
N10RENCT3151139 GO		11.02.2020: 159 869 km / 10.02.2020: 159 860 km / 13.02.2019: 125 395 km			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
285865					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					