



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : 2001079215

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25033053

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S034Z212

(9) RAISON SOCIALE :

FRANCE AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :

ZAE DE VIARGUES

RN 113

34440 COLOMBIERS

04.67.48.52.90

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 034Z7032

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

BR-371-HC (F)

Date d'immatriculation

13/04/2016

Date de 1ère mise en circulation

11/07/2011

Marque

RENAULT

Genre

CAM

Carrosserie

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF634DPA000009961

(5) Catégorie internationale

N3G

Type/CNIT

34DPA1 CM2 35E7

Energie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMETRAGE RELEVÉ

508904

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge

CATEGORIE DU VEHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VEHICULE ASSOCIÉ : 6390 XF 34

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées ($\leq 1.50\text{m}^{-1}$) :
C1:0.10m⁻¹ C2:0.10m⁻¹**Frein de service :**Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 63%

Efficacité par essieu : E1 : 60% E2 : 74% E3 : 52%

Déséquilibre ($< 20\%$) E1 : 6% E2 : 6% E3 : 29%**Frein de stationnement :** Efficacité ($\geq$ à 18%) : 38%**Frein de secours :**Efficacité globale ($\geq$ à 23%) : 38%

Efficacité par essieu : E1 : 65% E2 : 60%

Déséquilibre ($< 30\%$) E1 : 9% E2 : 2%**Feux de croisement** (-1.0% à -3.0%) : G:-1.3% D:-1.8% 1,0h $\leq$ 1,2m