EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 638881202

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26038809

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : **SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0490169437
100 RUE JACQUES DEMY
84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084S1072
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EH-745-AR (F)	11/05/2021	28/11/2016

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000056764058	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT524B250	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

145200

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès-verbal

Défaillance(s) mineure(s)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARD,ARG.
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, AR,C.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, D,ARD,AVG,ARG,AV.
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,D.
6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pieces auxiliaires), AVD.
6.2.6.b.1. AUTRES SIEGES : Siège absent lors du contrôle, ARG,AR,ARD.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,AVD,AV.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

30/10/2020 : 63270km / 11/05/2021 : 69575km / 17/05/2022 : 81508km / 17/05/2023 : 93581km / 25/04/2024 : 109484km / 11/06/2025 : 122077km / 04/09/2026 : 143445km /

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km) :	-10.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	3%		4%	
Forces verticales :	1402daN		1044daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	434daN	522daN	364daN	429daN
Déséquilibre (<20%) :	17%		16%	
Forces de freinage (efficacite) :	434daN	522daN	364daN	429daN
Taux d'efficacite (≥ 50%) :	71%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacite (≥ 18%) : 21%

Emissions a l'échappement :

Opacite des fumees (0.43m-1) : C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% a -0,5%) : -2.1% -0.4%