



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

E1721

N° d'imprimé : Z 029043959

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		21/03/2025	25011059
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
20/03/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique complémentaire au plus tard le 20/03/2026			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S027Z130			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN CENTER			
(3) COORDONNÉES : 28 b rue du docteur schweitzer			
27400 PINTERVILLE			
Tel:0232613820			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 027Z1100			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
BV-720-XB (F)	04/10/2011	04/10/2011	
Marque	Désignation commerciale		
MERCEDES BENZ	VITO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
WDF63960113680802	N1	CTTE	
Type/CNIT		Énergie	
639/4VAA1280N1M4A1R23MOD		GO	
Document(s) présent(s)			
Certificat d'immatriculation			

DÉFAILLANCES MINEURES
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,ARD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/11/2018 : 170896 km / 30/01/2020 : 213874 km / 08/01/2021 : 218565 km / 01/02/2022 : 245230 km / 08/03/2022 : 246736 km