



N° d'imprimé : K 009224157

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/08/2025	25050291
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Avant Arrière Droite Milieu Inférieur Supérieur Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S076K237		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 90 Rue Amerigo Vespucci 76600 LE HAVRE		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 076K7058		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DN-192-RE (F)	30/01/2015	14/06/2002
Marque	Genre	Carrosserie
ROBUSTE	SREM	BENNE
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VHRS3302V22C01917	O4	
Type/CNIT	Énergie	
S330V002C		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : 6179 WV 76		Frein de service : Efficacité globale ($\geq 43\%$) : global: 46% Efficacité par essieu : E1: 42% E2: 50% Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 1% E2: 19% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		



XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXXX

D'IMPRIMÉ : K 009224157