


PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE


N° d'imprimé : D 136751849

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL														
Contrôle technique périodique	04/06/2026	26100726														
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ															
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle															
03/08/2026	1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTÉE : Mécanisme inopérant															
Contre-visite	4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVD, AVG															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : G															
N° D'AGRÈMENT : S027D154	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARD															
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE	4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement : AVG															
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARG															
27600 GAILLON	4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée : ARD															
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0	5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif : AVD															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière : AVD, AVG, ARD, ARG															
N° D'AGRÈMENT : 027D1243	5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente : AVD, AVG															
SIGNATURE : 	5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD, ARD, ARG															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé : AVG, ARD, ARG															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé : AVD															
CD-223-FY(F) 28/03/2012 28/03/2012	6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement															
Marque Désignation commerciale	6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV															
ISUZU ABSENT	6.1.4.b.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences : AV															
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre	<i>Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal</i>															
MPATFS86HBH545869 N1 CTTE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES															
Type/CNIT Énergie	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td style="text-align: center;">-2.8 %</td> <td style="text-align: center;">-0.9 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.8 %	-0.9 %		
	AVANT			ARRIÈRE												
	G	D	G	D												
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.8 %	-0.9 %														
N1GUZUCT000E755 GO																
Document(s) présenté(s)																
Certificat d'immatriculation																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																
197048																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 136751850

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL									
Contrôle technique périodique	04/06/2026	26100726									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ										
Défavorable pour défaillances majeures	<i>Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D136751849</i> DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : AVG 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse : ARD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : ARD 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AR, AVG, ARD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, AVG 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG, ARD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11.03.2026: 197 012 km / 18.03.2025: 190 847 km / 30.01.2025: 189 860 km 27.10.2023: 180 697 km / 28.10.2022: 171 644 km / 23.11.2021: 159 666 km 09.12.2020: 144 899 km / 30.10.2020: 142 858 km / 28.07.2020: 139 804 km 11.10.2019: 129 330 km / 18.07.2018: 111 959 km										
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ											
03/08/2026											
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE											
Contre-visite											
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE											
N° D'AGRÈMENT : S027D154 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables 27600 GAILLON Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0											
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR											
N° D'AGRÈMENT : 027D1243 SIGNATURE : 											
IDENTIFICATION DU VÉHICULE											
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CD-223-FY(F)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28/03/2012</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28/03/2012</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ISUZU</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ABSENT</div> </div>											
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MPATFS86HBH545869</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CTTE</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N1GUZUCT000E755</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GO</div> </div>											
Document(s) présent(s) Certificat d'immatriculation											
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES										
197048											
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">AVANT</th> <th style="text-align: center;">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td> <td style="text-align: center;">-2.8 %</td> <td style="text-align: center;">-0.9 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT	ARRIÈRE		G	D	Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.8 %	-0.9 %
	AVANT	ARRIÈRE									
	G	D									
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.8 %	-0.9 %									



 XXXXXXXX
 XXXXXXXX

 N° d'agrément: S027D154
 N° de série: MPATFS86HBH545869

N° D'IMPRIMÉ : D136751850