



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : K009704755

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Contre-visite	11/06/2026	26161251																											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique DÉFAILLANCES MINEURES : 0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Droite)																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 28/05/2027																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S073K057 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : 430, rue de la Belle Eau Z.I. des Landiers Nord 73000 CHAMBERY																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 004K7003 SIGNATURE :																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE <table border="1"><thead><tr><th>(2) Immatriculation et pays</th><th>Date d'immatriculation</th><th>Date de 1ère mise en circulation</th></tr></thead><tbody><tr><td>BD-442-DH (F)</td><td>16/11/2010</td><td>07/11/2006</td></tr><tr><td>Marque</td><td>Genre</td><td>Carrosserie</td></tr><tr><td>MERCEDES</td><td>CAM</td><td>BENNE</td></tr><tr><td>(1) N° dans la série du type (VIN)</td><td colspan="2">(5) Catégorie internationale</td></tr><tr><td>WDB9525031L150912</td><td colspan="2">N3G</td></tr><tr><td>Type/CNIT</td><td colspan="2">Énergie</td></tr><tr><td>NEANT</td><td colspan="2">GO</td></tr><tr><td colspan="3">Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation</td></tr></tbody></table>			(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	BD-442-DH (F)	16/11/2010	07/11/2006	Marque	Genre	Carrosserie	MERCEDES	CAM	BENNE	(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		WDB9525031L150912	N3G		Type/CNIT	Énergie		NEANT	GO		Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																											
BD-442-DH (F)	16/11/2010	07/11/2006																											
Marque	Genre	Carrosserie																											
MERCEDES	CAM	BENNE																											
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale																												
WDB9525031L150912	N3G																												
Type/CNIT	Énergie																												
NEANT	GO																												
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 322377																													
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S073K058																													

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Opacité des fumées ($\leq 3.00 \text{ m}^{-1}$) : C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$
Frein de service : Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 48% Efficacité par essieu : E1: 58% E2: 42% Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 12% E2: 4%
Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 26%