



PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : F068778894

NATURE DU CONTROLE		(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL																																																																																					
Contrôle technique périodique		06/03/2026	26029245																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 1.1.11.d.2. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Conduites mal placées : risques d'endommagement (ARG) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (C) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse Défaillances mineures 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/04/2020:77145 Kms / 19/04/2021:100275 Kms / 22/04/2022:115992 Kms / 11/04/2023:131227 Kms / 10/04/2024:158407 Kms / 19/03/2025:170395 Kms / 17/02/2026:174580 Kms /																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																								
05/05/2026																																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																								
Contre-visite																																																																																								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																								
N° D'AGREMENT : S038F351																																																																																								
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A ELISE																																																																																								
(3) COORDONNÉES : 165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU																																																																																								
38300 NIVOLAS VERMELLE 04.74.27.00.61																																																																																								
(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR																																																																																								
N° D'AGREMENT : 038F1434																																																																																								
SIGNATURE :																																																																																								
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																																								
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																						
EA-692-ES (F)	04-03-2016	04-03-2016																																																																																						
Marque	Désignation commerciale																																																																																							
IVECO	35C13																																																																																							
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																						
ZCFC235970D555562	N1	CTTE																																																																																						
Type/CNIT	Énergie																																																																																							
IS35CI2AAID11A1ABDEA2EG66A	GO																																																																																							
Document(s) présenté(s)																																																																																								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																								
(4) KILOMETRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																						
174735		<table><tr><td>M E S U R E S</td><td>AvG</td><td>Av</td><td>AvD</td><td>ArG</td><td>Ar</td><td>ArD</td></tr><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">-2.9m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="4">25%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="3">1409daN</td><td colspan="3">783daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>478daN</td><td>468daN</td><td>352daN</td><td colspan="3">326daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="4">8%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>478daN</td><td>468daN</td><td>352daN</td><td colspan="3">326daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (= >50%)</td><td colspan="3"></td><td colspan="3">74%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="3">Taux d'efficacité (= >18%)</td><td colspan="3">22%</td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées (1.50m⁻¹) C5: <0.10 C6: <0.10 C7: <0.10 Moyenne: <0.10</td></tr><tr><td colspan="7">Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -1.6% D: -3.4%</td></tr></table>			M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	-2.9m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		25%				Forces verticales	1409daN			783daN			Frein de service							Forces de freinage	478daN	468daN	352daN	326daN			Déséquilibre (<20%)	3%		8%				Force de freinage (efficacité)	478daN	468daN	352daN	326daN			Taux d'efficacité (= >50%)				74%			Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			22%			Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) C5: <0.10 C6: <0.10 C7: <0.10 Moyenne: <0.10							Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -1.6% D: -3.4%						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																																		
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-2.9m/km																																																																																							
Dissymétrie suspension (<=30%)	8%		25%																																																																																					
Forces verticales	1409daN			783daN																																																																																				
Frein de service																																																																																								
Forces de freinage	478daN	468daN	352daN	326daN																																																																																				
Déséquilibre (<20%)	3%		8%																																																																																					
Force de freinage (efficacité)	478daN	468daN	352daN	326daN																																																																																				
Taux d'efficacité (= >50%)				74%																																																																																				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (= >18%)			22%																																																																																				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) C5: <0.10 C6: <0.10 C7: <0.10 Moyenne: <0.10																																																																																								
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -1.6% D: -3.4%																																																																																								
INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE																																																																																								

EA-692-ES

CT 05/05/2026

N° d'agrément : S038F351
N° de série : ZCFC235970D55556

S038F351
26029245
XXXXXX