



Rapport d'Histoire de Véhicule #: 64145731
Date du rapport: 09 septembre 2025 | 7h39 HAE
Statut du rapport: Complet
Référence: A19-1

1988 CHEVROLET CORVETTE

Hayon | 8 Cylindres | Gaz

1G1YY2188J5121061

Pays d'assemblage: United States

Dernière lecture d'odomètre rapportée: 94 000 km

Aucun accident
rapporté™ >



Aucun dossier d'accident/dommage trouvé



Lieu de la dernière immatriculation:
Québec (Normal)



14 Dossiers d'entretien trouvés



Dossiers trouvés aux États-Unis



2 Rappels non réglés trouvés



Actuellement non déclaré volé



Dossier d'importation/exportation trouvé

Des Questions? Nous serons heureux de vous aider.

Visitez-nous à support.carfax.ca



Ce Rapport d'Histoire de Véhicule est basé sur les informations (<https://www.carfax.ca/fr-ca/vehicle-history-data>) **qui ont été rapportées et étaient disponibles pour CARFAX Canada au 09 septembre 2025** (ou une fois que toutes les données ont été collectées à partir de nos sources de données et que le rapport était complet). CARFAX Canada puise dans des milliards de dossiers de données provenant de milliers de sources à travers l'Amérique du Nord, et nous recevons chaque jour de nouveaux dossiers de données d'historiques. **Il peut y avoir d'autres renseignements sur ce véhicule qui n'ont pas été rapportés à CARFAX Canada.** Lors de l'achat d'un véhicule usagé, nous recommandons toujours d'utiliser un Rapport d'Histoire de Véhicule de CARFAX Canada, ainsi qu'une inspection du véhicule et un essai routier, afin de prendre une décision éclairée.

Rapport d'Historique de Véhicule



Accidents/dommages

✓ Il n'y a pas d'accident/dommage rapporté sur ce véhicule.



Immatriculation

✓ Ce véhicule a été immatriculé dans la province du **Québec** au **Canada** avec le statut de **Normal**.

Nous avons vérifié pour: Inspection requise, Normal, Non réparable, Reconstituit, Récupéré et Volé.

✓ Ce véhicule a été immatriculé dans l'état du **New York** aux **États-Unis**. Aucun problème de statut majeur n'a été rapporté.

Nous avons vérifié pour: Récupéré, Rebut, Reconstituit, Feu, Inondation, Grêle et Citron.



Historique de service

DATE	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	DÉTAILS
28 juil. 1998	134 260 km	Centre de Service	Véhicule entretenu - Recommended maintenance performed - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed
 8 mai 2003	88 643 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu 30,000 mile service performed - Air filter replaced - Alignment checked - Battery replaced - Engine/powertrain computer/module replaced - Four wheel alignment performed - Fuel filter replaced - Oil and filter changed - PCV valve replaced - Tires rotated
 28 juin 2003	88 781 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu Starter replaced

1G1YY2188J5121061

	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	DÉTAILS
4 nov. 2003	143 782 km	Centre de Service	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Safety inspection performed
3 déc. 2004	145 797 km	Centre de Service	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed
 21 déc. 2005	91 044 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed
 5 janv. 2006	91 071 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu
 8 mars 2006	91 103 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu
 19 mai 2007	91 938 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed - Tire condition and pressure checked
 12 juil. 2008	92 389 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed
 9 juin 2009	92 530 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Battery replaced - Oil and filter changed - Tire condition and pressure checked
 25 juil. 2009	92 715 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Emissions inspection performed - Safety inspection performed
 8 juin 2013	92 950 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Véhicule entretenu - Engine/powertrain computer/module checked - Emissions inspection performed - Oil and filter changed

1G1YY2188J5121061

ODOMÈTRE		SOURCE DE DONNÉES	DÉTAILS
			Safety inspection performed
	2 juil. 2014	93 099 MI	Midas Albany, New York, États-Unis Véhicule entretenu - Maintenance inspection completed - Emissions inspection performed - Oil and filter changed - Safety inspection performed



Rappels non réglés

Rappel no : N910059 | SAFETY BELT RETRACTORS-RIGHT SIDE Date du rappel : 01 oct. 1991

On avait procédé à ce rappel à la date/l'heure où ce rapport a été généré. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour savoir si le rappel est terminé, veuillez contacter CHEVROLET ou visitez le site web de [GM](https://my.gm.ca/gm/fr/recalls). (https://my.gm.ca/gm/fr/recalls)

Rappel no : N910058 | SAFETY BELT RETRACTORS-LEFT SIDE Date du rappel : 01 oct. 1991

On avait procédé à ce rappel à la date/l'heure où ce rapport a été généré. Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour savoir si le rappel est terminé, veuillez contacter CHEVROLET ou visitez le site web de [GM](https://my.gm.ca/gm/fr/recalls). (https://my.gm.ca/gm/fr/recalls)



Vérification de véhicule volé

✓ Ce véhicule n'est pas actuellement déclaré volé.



Historique détaillé

DATE	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	TYPE DE DOSSIER	DÉTAILS
1 oct. 1991		CHEVROLET	Rappel	Avis de rappel du constructeur Rappel no : N910058

	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	TYPE DE DOSSIER	DÉTAILS
1 oct. 1991		CHEVROLET	Rappel	Avis de rappel du constructeur Rappel no : N910059
 13 oct. 1993		Bureau des véhicules automobiles New York, États-Unis	Ajustement au dossier du DMV	Titre émis ou mis à jour Prêt ou droit de rétention signalé
28 juil. 1998	134 260 km	Service Facility	Dossier de service	Véhicule entretenu
31 déc. 1999		CHEVROLET	Rappel	Avis de rappel du constructeur Rappel no : N900020
 8 mai 2003	88 643 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 28 juin 2003	88 781 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
4 nov. 2003	143 782 km	Service Facility	Dossier de service	Véhicule entretenu
3 déc. 2004	145 797 km	Service Facility	Dossier de service	Véhicule entretenu
 21 déc. 2005	91 044 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 5 janv. 2006	91 071 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 8 mars 2006	91 103 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 19 mai 2007	91 938 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 12 juil. 2008	92 389 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 9 juin 2009	92 530 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 25 juil. 2009	92 715 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu

1G1YY2188J5121061

	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	TYPE DE DOSSIER	DÉTAILS
 14 sept. 2009		Bureau des véhicules automobiles New York, États-Unis	Ajustement au dossier du DMV	Inscription délivrée ou renouvelée Usage Antérieure: Personnel
 13 sept. 2011		Bureau des véhicules automobiles New York, États-Unis	Ajustement au dossier du DMV	Inscription délivrée ou renouvelée Usage Antérieure: Personnel
 8 juin 2013	92 950 MI	DeNooyer Chevrolet Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
 27 août 2013		Bureau des véhicules automobiles New York, États-Unis	Ajustement au dossier du DMV	Inscription délivrée ou renouvelée Usage Antérieure: Personnel
 2 juil. 2014	93 099 MI	Midas Albany, New York, États-Unis	Dossier de service	Véhicule entretenu
18 mai 2016		Bureau des véhicules automobiles RV, Canada	Dossiers d'enregistrement	Enregistré / Renouvelé
 18 mai 2016		Bureau des véhicules automobiles Canada	L'importation au Canada	De: États-Unis À: Canada Ce véhicule a été importé au Canada en provenance des États-Unis. Pour obtenir des renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessous, veuillez communiquer avec le RIV (http://www.riv.ca/fr-CA/Home.aspx). Importé au Canada en tant que : Normal Affaire/dossier: T193344 Date d'importation : 05-18-2016 Est entre aux douanes : 05-18-2016 Date d'inspection : Le RVI a également fourni les renseignements suivants : RIV EXEMPT / EXEMPT DU RVI; ENTERED CUSTOMS / EST ENTRE AUX DOUANES
2 juin 2016		Bureau des véhicules automobiles Québec, Canada	Renouvellement canadien	Inscription délivrée ou renouvelée

	ODOMÈTRE	SOURCE DE DONNÉES	TYPE DE DOSSIER	DÉTAILS
12 nov. 2020		Bureau des véhicules automobiles Québec, Canada	Renouvellement canadien	Inscription délivrée ou renouvelée Nouveau propriétaire signalé
2 sept. 2021	94 000 km	Source Indépendante Terrebonne, Québec, Canada	Lecture d'odomètre	
8 oct. 2021		Bureau des véhicules automobiles Québec, Canada	Renouvellement canadien	Inscription délivrée ou renouvelée Nouveau propriétaire signalé
4 oct. 2024		Bureau des véhicules automobiles Québec, Canada	Renouvellement canadien	Inscription délivrée ou renouvelée



Des Questions? Nous serons heureux de vous aider.

Visitez-nous à support.carfax.ca

Sceau Aucun accident^{MC} de CARFAX Canada

Le sceau Aucun accident^{MC} de CARFAX Canada est basé sur les dossiers de dommages et/ou les informations de statuts rapportés à CARFAX Canada. Le sceau est disponible pour les véhicules personnels qui n'ont été immatriculés qu'au Canada et qui n'ont pas été déclarés volés au moment où ce rapport a été généré.

Le rapport d'historique de véhicule est compilé à partir de multiples sources de données. Il n'est pas toujours possible pour CARFAX Canada ULC et pour ses fournisseurs de sources de données d'obtenir des renseignements complets sur un véhicule. Par exemple, il se peut que d'autres statuts, immatriculations, déclarations, renseignements sur les accidents, dossiers d'entretien, renseignements au sujet des rappels, relevés d'odomètres ou d'autres renseignements ou des contradictions relatives à un véhicule ne figurent pas dans le rapport correspondant. CARFAX Canada et ses fournisseurs de sources de données reçoivent des renseignements de sources externes considérées comme fiables, mais tant CARFAX Canada que ses fournisseurs et ses agents n'assument aucune responsabilité quant à d'éventuelles erreurs, inexactitudes ou omissions en ce qui a trait à ces renseignements. Les rapports sont fournis strictement « tels quels », et CARFAX Canada et ses fournisseurs de sources de données refusent formellement d'honorer toute garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de rapidité, d'exactitude, de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier en ce qui a trait à ce rapport ou à son contenu. Ni CARFAX Canada ni ses fournisseurs de sources de données ne peuvent être tenus responsables de tout dommage, perte ou dépense concernant les rapports ou les renseignements figurant dans un rapport, y compris l'exactitude ou un quelconque retard ou défaut dans la prestation d'un rapport précis ou des renseignements. D'autres informations sur le véhicule faisant l'objet de ce rapport d'historique de véhicule, y compris les problèmes, peuvent ne pas avoir été rapportés à CARFAX Canada. Utilisez ce rapport comme un outil important, ainsi qu'une inspection du véhicule et un essai routier, pour prendre une meilleure décision concernant l'achat de votre prochaine voiture usagée. En obtenant, en examinant ou en utilisant le rapport d'historique de ce véhicule, vous vous engagez à respecter toutes les conditions d'utilisation et tous les accords de licence d'utilisateur final de CARFAX Canada qui sont tous susceptibles d'être modifiés de temps à autre par CARFAX Canada. <https://www.carfax.ca/fr-ca/about-carfax/privacy-legal/conditions-of-use>

