





N° d'imprimé : ZB02724335

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b> 07/01/2025	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b> 25000145
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Favorable	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b> 06/01/2026	<b>DÉFAILLANCES MINEURES :</b> 0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.1.16.f.1. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Capuchon anti-poussière endommagé (Essieu 1 Gauche) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (Droite) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Supérieur) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 2 Gauche)	
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b> Contrôle technique périodique		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		
N° D'AGRÉMENT : 5034Z245		
(9) RAISON SOCIALE : MHCT - VEHICULES POIDS LOURDS		
(3) COORDONNÉES : MONTPELLIER HERAULT CONTROLE TECHNIQU 394 RUE GUSTAVE COURBET - ZAE CHARLES 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE		
<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>		
N° D'AGRÉMENT : 034Z7023		
NOM ET PRÉNOM : 		
SIGNATURE : 		
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
DJ-715-TE (F)	11/12/2018	02/06/2006
Marque	Genre	Carrosserie
M.A.N.	CAM	PTE ENG
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
WMAH18ZZ16M442774	N3	
Type/CNIT	Énergie	
H18PM60R	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b> 575860		
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>		
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		
<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>		
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

**Opacité des fumées ( $\leq$  à 3.00 m<sup>-1</sup>) :**  
C4 : <0.10 m<sup>-1</sup> C5 : <0.10 m<sup>-1</sup> C6 : <0.10 m<sup>-1</sup> Moyenne : <0.10 m<sup>-1</sup>

**Frein de service :**  
Efficacité globale ( $\geq$  à 45%) : 68%  
Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 67% E3 : 54%  
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 4% E2 : 2% E3 : 5%

**Frein de stationnement :** Efficacité ( $\geq$  à 18) : 38%

**Frein de secours :**  
Efficacité globale ( $\geq$  à 23%) : 38%  
Efficacité par essieu : E2 : 63% E3 : 56%  
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 3% E3 : 10%

**Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) :** G : -1.7% D : -1.6% h < 0.8 m