

N° d'imprimé : Z 003108517

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/06/2025

Avant Arrière Droite Gauche)

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

N° DU PROCÈS-VERBAL

25191391

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir

ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3

légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion

6.2.4.a.1. PLANCHER: Plancher détérioré (Arrière)

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S095Z145

(9) RAISON SOCIALE:

CONTROLE BAHU POIDS LOURDS (
SARL ROISSY TEST POIDS LOURDS)

(3) COORDONNÉES:

15 RUE DE LA MARE POISSY

95380 VILLERON

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 095Z7046

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

pate de 1^{ère} mise en circulation

BP-966-AD (F)

25/05/2011

Genre

15/02/1996 Carrosserie

LECITRAILE

Marque

RAILE) SREM

PLATEAU

(5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN) VV1LTP3E0SNX79343

Type/CNIT

Énergie

3E20SN0

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ÉTAT DE CHARGE: En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ: BY-640-MY

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DATE:

XXXXXXXX

XX/XX/XXXX

N° D'AGRÉMENT : XXXXXXXX

N° DE SERIE : XXXXXXXX

Frein de service :

Efficacité globale (>=43%) : 62%

Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 61% E3 : 63%

Déséquilibre (<20%) : E1 : 14% E2 : 9% E3 : 6%

Frein de secours :

Efficacité globale (>=22%) : indépendance des circuits Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits