



N° d'imprimé : K008113032

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/02/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23038296

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3, Avant Arrière Milieu, Droite Gauche Inférieur)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076K237

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 90 Rue Amerigo Vespucci
76600 LE HAVRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076K7050

NOM ET PRÉNOM : FEMEL SIMON

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CA-758-VN (F)	03/05/2019	27/01/2012
Marque	Genre	Carrosserie
FRUEHAUF	SREM	PTE CONT
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VFKT38N0TCM2A0015	O4	
Type/CNIT	Énergie	
T38N0TM2AEA		
Document(s) présenté(s)		

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises dangereuses

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CL-489-HF

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 45\%$) : global: 52%

Efficacité par essieu : E1: 48% E2: 51% E3: 56%

Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 10% E2: 18% E3: 17%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

DEKRA
XXXXXX
XXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX