



N° d'imprimé : K008469608

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

08/11/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23042117

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 3)
- 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Latéral Gauche)
- 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1 Essieu 2 Essieu 3 Inférieur)

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076K237

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 90 Rue Amerigo Vespucci

76600 LE HAVRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076K7052

NOM ET PRÉNOM : DONNET JOHN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BY-387-SH (F)	04/02/2019	07/12/2011
Marque	Genre	Carrosserie
FRUEHAUF	SREM	PTE CONT
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
VFKT38N0TBM2A0121	O4	
Type/CNIT	Énergie	
T38N0TM2AEA		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises dangereuses

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CL-489-HF

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale ($\geq 43\%$) : global: 51%

Efficacité par essieu : E1: 49% E2: 50% E3: 54%

Déséquilibre (< 20%) : E1: 8% E2: 12% E3: 20%

Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

DEKRA
 XXXXXXXX
 XXXXXXXX

N° d'agrément: XXXXXXXX

N° de série: XXXXXXXXXXXXXXXX