




N° d'imprimé : K009306510

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| | | |
|---|---|---|
| NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique | (3) DATE DU CONTRÔLE 18/11/2025 | N° DU PROCÈS-VERBAL 25051199 |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 17/11/2026 | <p>DÉFAILLANCES MINEURES :</p> <p>0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles</p> <p>0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle</p> <p>4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Latéral Droite)</p> <p>6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche Inférieur)</p> <p>6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche (Avant Inférieur)</p> <p>COMMENTAIRES :</p> <p>Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement</p> | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | |
| N° D'AGRÈMENT : S076K237 | | |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE | | |
| (3) COORDONNÉES : 90 Rue Amerigo Vespucci 76600 LE HAVRE | | |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR | | |
| N° D'AGRÈMENT : 076K7061 | | |
| SIGNATURE :  | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays 3250 SC 76 (F) | Date d'immatriculation 18/12/2003 | Date de 1ère mise en circulation 19/02/1998 |
| Marque RENAULT | Genre VASP | Carrosserie TRAVAUX |
| (1) N° dans la série du type (VIN) VF622SXA0E0000315 | (5) Catégorie internationale N3 | |
| Type/CNIT 22SXA1 | Énergie GO | |
| Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation | | |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 244437 | | |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | |
| ÉTAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises | <p>Frein de service : Efficacité globale (≥ 45%) : global: 59% Efficacité par essieu : E1: 60% E2: 65% E3: 55% Déséquilibre (< 20%) : E1: 3% E2: 4% E3: 2%</p> <p>Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 40%</p> <p>Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits</p> <p>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.5% D: -2.2% h: < 0,8 m</p> | |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | |