

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637657933

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

05/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26036642

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER
PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY

84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 084S1186

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FX-038-XP (F)

21/07/2025

Date de 1^{ère} mise
en circulation

17/03/2021

Marque

MERCEDES BENZ

Désignation commerciale

SPRINTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

W1V9076331P326783

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10MC3CT2185286

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur
professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

80990

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse
ou manquante : visibilité fortement réduite, AVG.8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau
susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la
sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVG,AVD.

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement
usé, ARG,ARD.

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques
fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD.6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle
d'une partie du châssis, C,AR.6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé, ARG.6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches
détériorées, AVD.6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou
gravement rouillés, C,AV.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D,AR.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20
mai 2018 :

23/01/2025 : 67127km /

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-2 7m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		2%		3%
Forces verticales :		1301daN		1189daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	464daN	480daN	377daN	388daN
Déséquilibre ($\leq 20\%$):		4%		3%
Forces de freinage (efficacité) :	464daN	480daN	377daN	388daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	68%			
Frein de stationnement ; Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	22%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.11m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à +0,5%)		-1.1%		