




PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

BØ8-5 0

N° D'IMPRIMÉ : ZD12729326

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																													
Contrôle technique périodique		18/02/2026		26008520																																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																															
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD) 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD) 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARD) 6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (G,D)																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCES MINEURES 1.1.11.d.1. CONDUITES RIGIDES DES FREINS : Conduites mal placées (G) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVD) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD) 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AR) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors																																																																															
Contre-visite		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																															
N° D'AGRÉMENT : S082Z119		<table><tr><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr><tr><td colspan="4">Ripage (-8 à +8m/km) :</td></tr><tr><td colspan="2">-13.0 m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">Dissymétrie suspension (≤30%) :</td></tr><tr><td colspan="2">5%</td><td colspan="2">10%</td></tr><tr><td colspan="4">Forces verticales :</td></tr><tr><td colspan="2">757 daN</td><td colspan="2">442 daN</td></tr><tr><td colspan="4">Frein de service</td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage :</td><td colspan="2">221 daN 234 daN 146 daN 153 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">6%</td></tr><tr><td colspan="2">Forces de freinage (efficacité):</td><td colspan="2">221 daN 234 daN 146 daN 153 daN</td></tr><tr><td colspan="2">Taux d'efficacité global (≥50%) :</td><td colspan="2">62</td></tr><tr><td colspan="4">Frein de stationnement</td></tr><tr><td colspan="2">Taux d'efficacité (≥18%) :</td><td colspan="2">20%</td></tr><tr><td colspan="4">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="2">Opacité des fumées (1.40 m-1)</td><td colspan="2">C1 : 0.30 C2 : 0.28</td></tr><tr><td colspan="4">Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td></tr><tr><td colspan="2">-1.0%</td><td colspan="2">-0.6%</td></tr></table>				AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km) :				-13.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤30%) :				5%		10%		Forces verticales :				757 daN		442 daN		Frein de service				Forces de freinage :		221 daN 234 daN 146 daN 153 daN		Déséquilibre (<20%) :		6%		Forces de freinage (efficacité):		221 daN 234 daN 146 daN 153 daN		Taux d'efficacité global (≥50%) :		62		Frein de stationnement				Taux d'efficacité (≥18%) :		20%		Émissions à l'échappement				Opacité des fumées (1.40 m-1)		C1 : 0.30 C2 : 0.28		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)				-1.0%		-0.6%	
AVANT		ARRIERE																																																																															
G	D	G	D																																																																														
Ripage (-8 à +8m/km) :																																																																																	
-13.0 m/km																																																																																	
Dissymétrie suspension (≤30%) :																																																																																	
5%		10%																																																																															
Forces verticales :																																																																																	
757 daN		442 daN																																																																															
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :		221 daN 234 daN 146 daN 153 daN																																																																															
Déséquilibre (<20%) :		6%																																																																															
Forces de freinage (efficacité):		221 daN 234 daN 146 daN 153 daN																																																																															
Taux d'efficacité global (≥50%) :		62																																																																															
Frein de stationnement																																																																																	
Taux d'efficacité (≥18%) :		20%																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																	
Opacité des fumées (1.40 m-1)		C1 : 0.30 C2 : 0.28																																																																															
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)																																																																																	
-1.0%		-0.6%																																																																															
N° D'AGRÉMENT : 031S1493																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																													
AZ-078-MD (F)		06/09/2010		06/09/2010																																																																													
Marque		Désignation commerciale																																																																															
CITROEN		BERLINGO																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																													
VF7GB9HWCAN524855		N1		CTTE																																																																													
Type/CNIT		Énergie																																																																															
GB9HWC		GO																																																																															
Document(s) présenté(s)		Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																	
115381																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																															
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																	