

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



Nº d'imprimé: S 635658783

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL **NATURE DU CONTRÔLE** 25035667 10/11/2025 Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S0845123

(9) RAISON SOCIALE: SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER

PHILIPPE

(3) COORDONNÉES:

Tel.: 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 08451072

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

en circulation

EN-008-EV (F)

12/06/2017

12/06/2017

Date de 1^{ère} mise

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF1VB000557945166

Type/CNIT

Énergie

VBUM9TMWB33063C2T0

GO

Genre

CTTE

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

220484

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°:

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Défaillance(s) majeure(s)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, G,D.

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG, ARD, AVG, AVD.

4.11.1.a.1. CABLAGE ELECTRIQUE (BASSE TENSION): Mauvaise fixation, AR.

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,ARD,AVD,ARG. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé, AVD. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration, AR.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

17/05/2021: 94111km / 04/05/2022: 122878km / 11/05/2023: 149782km /

24/04/2024: 181835km / 28/04/2025: 212838km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km).	-4.3	Bm/Km		
Dissymétrie suspension (≤30%).	1%		1%	
Forces verticales :	1403daN		1136daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	561daN	566daN	436daN	446daN
Desequilibre (<20%)	1%		3%	
Forces de freinage (efficacite) :	561daN	566daN	436daN	446daN
Taux d'efficacité (≥ 50%)	79%			
Frain de stationnement : Taux d'affic	noité la Toura Deur			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%

Emissions à l'échappement :

Opacité des furnées (1.50m-1): C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% a -0,5%)

-3.0%

-2.4%