



N°d'imprimé : Z P 2 1 7 3 9 0 1 0

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/04/2024	24000737
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2) 2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTÉE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Avant Gauche Droite Essieu 2) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Droite Supérieur) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Droite Extérieur) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0C01 P2048 P0658	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
08/04/2025		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S050Z072		
(9) RAISON SOCIALE : Contrôle Manutention Poids Lourds		
(3) COORDONNÉES : 21 route de la brique ZA d'armanville 50700 Valognes		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 044K7013		
NOM ET PRÉNOM : AMOSSE SEBASTIEN		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
BH-475-BL (F)	15/09/2020	31/01/2011
Marque	Genre	Carrosserie
DAF	CAM	BEN AMO
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	
XLRAS85MC0E891015	N3	
Type/CNIT	Énergie	
AN 85 N G1 N/42	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		
398401		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge	Opacité des fumées ($\leq$ à 1.50 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :	Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 66%	
PROCÈS-VERBAL N° :	Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 68% E3 : 57%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 27% E3 : 8%	
	Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 23%	
	Frein de secours : indépendance des circuits	
	Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.0% D : -1.3% h : <0.8m	
	Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +0.8% D : +0.6%	