



N° d'imprimé : ZB03590092

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		03/06/2026	26002919
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Droite Gauche) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Droite) 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Droite Supérieur) 7.2.1.b.1. EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Extérieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		COMMENTAIRES : Véhicule équipé d'un échappement vertical situé en position centrale et ne permettant pas l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
02/06/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S083Z114			
(9) RAISON SOCIALE : CTPL LA FARLEDE			
(3) COORDONNÉES : 330 RUE DU DOCTEUR CALMETTE BP 194 83089 TOULON CEDEX 9			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 083Z7007			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
BY-623-EL (F)	25/11/2011	04/07/2007	
Marque	Genre	Carrosserie	
RENAULT	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
VF629AHA000000599	N3G		
Type/CNIT	Énergie		
29AHA743E3	G0		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
306240			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : En Charge			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 66% Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 61% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 8% E2 : 7% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 22% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -2.1% h $<$ 0.8 m