

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZB03592824

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 17/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26002273
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 16/04/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S006Z124 N° D'AGRÈMENT :			
(9) RAISON SOCIALE : CTPL CARROS			
(3) COORDONNÉES : ANGLE 18EME RUE 5EME AVENUE ZI DE CARROS LE BROCC BP 319 06514 CARROS CEDEX TEL 04 93 08 3			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 006Z7017 N° D'AGRÈMENT :			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays 272 BQJ 83 (F)	Date d'immatriculation 19/05/2008	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 19/05/2008	
Marque RENAULT	Genre CAM	Carrosserie BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF629AHA000002712	(5) Catégorie internationale N3G		
Type/CNIT ABSENT	Énergie GO		
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 308980			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Opacité des fumées ($\leq$ à 0.60 m^{-1}) : C1 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $<0.10 \text{ m}^{-1}$ Frein de service : Efficacité globale ($\geq$ à 45%) : 57% Efficacité par essieu : E1 : 58% E2 : 56% Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 6% E2 : 14% Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 18% Frein de secours : Indépendance des circuits Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.5% D : -2.4% h $< 0.8 \text{ m}$	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			