

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

MH250

N° d'imprimé : Z000880715

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/04/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26124116

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/04/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :
23/04/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S083Z283

(9) RAISON SOCIALE :
SAS HYERES CONTROLE TECHNIQUE(3) COORDONNÉES :
490 RUE PHILEMON LAUGIER
ZI ST MARTIN LOT PICON
83400 HYERES
04 94 38 92 91

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 083Z1389

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

DF-739-HH (F)

30-08-2018

28-04-2014

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

JUMPY

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF7XS9HM0EZ019370

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT0088396

GO

Document(s) présent(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

272450

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
13/05/2019:147769 Kms / 06/05/2020:175033 Kms / 28/04/2021:208461 Kms /
27/04/2022:229117 Kms / 27/04/2023:235753 Kms / 29/04/2024:244372 Kms /
25/04/2025:258150 Kms /

EIFFAGE

ROUTE

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

ETS CÔTE D'AZUR

Chemin de la Source - 83400 Hyères Cedex

T. 04 94 12 52 00 - F. 04 94 12 52 12

Siret : 398 762 211 00165 - NAF : 4211Z

SAISI LE

24 AVR. 2026

Par

Frédéric GARCIA
Chef d'atelier

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à +8 m/km)		-3.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		7%			8%	
Forces verticales		969daN			733daN	
Frein de service						
Forces de freinage	318daN		315daN	247daN		237daN
Déséquilibre (<20%)		1%			5%	
Force de freinage (efficacité)	318daN		315daN	247daN		237daN
Taux d'efficacité (=>50%)				65%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				25%		
Opacité des fumées (0.51m-1) C2:<0.10 C3:<0.10 C4:<0.10 Moyenne:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -0.8%			D: -1.2%	

Contrôle Technique

HH250

CENTRE DE CONTRÔLE		CLIENT	
SAS HYERES CONTROLE TECHNIQUE 490 RUE PHILEMON LAUGIER ZI ST MARTIN LOT PICON 83400 HYERES		EIFFAGE ROUTE MED. - ETS COTE D'AZUR TSA 97814 62971 ARRAS CEDEX 9	
Tél 04 94 38 92 91 Agrément S083Z283		N° Intracommunautaire	

de.mode@free.fr

VÉHICULE CONTRÔLÉ

Marque	CITROEN	Type	N10CTRCT0088396	Type commercial	JUMPY
Immatriculation	DF-739-HH	N° Série	VF7XS9HMOEZ019370	Kilométrage	272450

N° FACTURE	DATE	CLIENT	DATE ÉCHÉANCE
127241	24/04/2026	34	24/04/2026

CODE	DÉSIGNATION	QTE	TAUX	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT H.T.
016	CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE	1		69,53	69,53
	Remise				-25,00
					0,47

SAISILE

24 AVR. 2026

Fredéric GARCIA

Chemin de la Source - 83400 Hyères Cedex
 ETS CÔTE D'AZUR
 04 94 12 52 00 - F. 04 94 12 52 12
 Chemin de la Source - 83400 Hyères Cedex
 ETS CÔTE D'AZUR
 04 94 12 52 00 - F. 04 94 12 52 12

EIFEAGE
 ROUTE
 EIFEAGE ROUTE GRAND SUD

Montant forfaitaire collecté pour le compte et sur ordre de l'Organisme Technique Central (arrêté ministériel du 4 octobre 1991) modifié

Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé. Conformément à l'article 11 de l'échéance entraînera l'application d'un intérêt de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire égale de recouvrement de 40 €

BU00655 C400989835 MH250

MODE DE PAIEMENT	BASE	TAUX T.V.A.	T.V.A.
Crédit	45,00	20,00	9,00
TOTAL H.T.			45,00
TOTAL T.V.A.			9,00
TOTAL T.T.C.			54,00

T.V.A acquittée sur les encaissements

T.V.A acquittée sur les encaissements