

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671690

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/08/2026		26101552	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
11/10/2026		2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations : AVD			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu : AVG			
Contre-visite		4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement : AVG			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière: AVD, AVG, ARD, ARG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		5.3.5.b.2. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE : Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système : ARD, ARG			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
27600 GAILLON		2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD, AVG			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
N° D'AGRÈMENT : 027D1243		4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : D			
SIGNATURE : 		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARG			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG, ARD			
BN-541-PR(F) 31/07/2023 06/09/2007		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : D, G, ARD, ARG			
Marque Désignation commerciale		6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AR			
LAND ROVER RANGE ROVER		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique.			
SALLSAA147A113600 M1 VP		Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal			
Type/CNIT Énergie		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
MLD8804BX643 GO					
Document(s) présent(s)					
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
144183					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : D 138671691

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26101552

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/10/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1243

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

BN-541-PR(F)

31/07/2023

06/09/2007

Marque

Désignation commerciale

LAND ROVER

RANGE ROVER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

SALLSAA147A113600

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

MLD8804BX643

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

Suite du procès-verbal - N° d'imprimé : D138671690

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

20.08.2025: 134 379 km / 18.07.2023: 123 621 km / 21.06.2022: 123 313 km

Attention, ce procès-verbal contient 2 pages.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144183

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

AVANT

ARRIÈRE

G

D

G

D

Feux de croisement (-0.5% à -3%):

-2.4 %

-2.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):

0.3 %

2.0 %

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

N° d'agrément: S027D154

N° de série: SALLSAA147A113600

N° D'IMPRIMÉ : D138671691