



N° d'imprimé : ZB03234416

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(8) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/10/2025	25006307
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE : Balai d'essuie-glace défectueux (Avant Gauche Droite) 4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (Arrière Droite) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Arrière Gauche Latéral) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (Gauche Milieu Latéral) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0704	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
05/10/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S091Z186			
(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - LE PLESSIS			
(3) COORDONNÉES : SAS CCPLP 6 rue de la Longue Raie 91220 Le Plessis Pâté			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 09127010			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{re} mise en circulation
DV-932-CC (F)		11/01/2022	18/08/2015
Marque		Genre	Carrosserie
FUSO		VASP	VOIRIE
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
TYBFEA51CLDY04180		N2	
Type/CNIT		Énergie	
FE4P10TF1N2B1BxB4X600CM425X3		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
228492			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES			
ÉTAT DE CHARGE : A vide			
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises			
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			