



LY6-9

N° d'imprimé : ZB03405326

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		24/03/2026	26001315
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2, Essieu 3) 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Avant Droite) 4.8.2.a.1. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences (Arrière Gauche Droite) 5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation (Gauche Droite Milieu) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Essieu 1 Essieu 3) 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Gauche Droite) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Gauche Essieu 3 Inférieur)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
23/03/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S010Z060			
(9) RAISON SOCIALE CTC 10			
(3) COORDONNÉES 13 rue de l'Aulne ZA des sources 10150 CRENEY PRES TROYES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 010Z7009			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
DW-532-JB (F)	07/10/2015	08/02/2000	
Marque	Genre	Carrosserie	
VEREM	SREM	PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	
VF9VP3S42NY398079		O4	
Type/CNIT		Énergie	
VPE3S42N			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (≥ à 43%) : 58%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GH-573-YT		Efficacité par essieu : E1 : 62% E2 : 47% E3 : 63%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 5% E2 : 22% E3 : 28%	
PROCÈS-VERBAL N° :		Frein de secours : indépendance des circuits	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :			
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX			
N° d'agrément :			
N° de série :			