



C10-8

N° d'imprimé : ZB02888552

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contre-visite		(3) DATE DU CONTRÔLE 05/09/2024	N° DU PROCÈS-VERBAL 24003929
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 01/09/2025		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Gauche)	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S010Z053 (9) RAISON SOCIALE : AUB' CONTROL' TECHNIC (3) COORDONNÉES : RUE DE L'ORME ZI LA GLACIERE 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 010Z7015 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation AC-723-SV (F) 26/07/2011 08/09/2009 Marque Genre Carrosserie BENALU SREM BEN CERE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale VH1C34CMS90102059 04 Type/CNIT Énergie C34CMS01 Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE : En Charge CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CG-277-KQ INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : 24003871 DATE : 02/09/2024 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S010Z053		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Frein de service : Efficacité globale (≥ à 43%) : 49% Efficacité par essieu : E1 : 48% E2 : 48% E3 : 50% Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 9% E2 : 7% E3 : 10% Frein de secours : Indépendance des circuits	