


N° d'imprimé : K 009205982

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		29/07/2025	25155351
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
28/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S073K057			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE			
(3) COORDONNÉES : 430, rue de la Belle Eau Z.I. des Landiers Nord 73000 CHAMBERY			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 074K7013			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FS-618-EY (F)	25/08/2020	25/08/2020	
Marque	Genre	Carrosserie	
MERCEDES BENZ	CAM	BETON	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
W1T96433010437678	N3		
Type/CNIT	Énergie		
963-8-GUBAM2QN43BXC020C110C1NBBOYX	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
159119			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq 0.70 \text{ m}^{-1}$) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE :		C1: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2: $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
Véhicule à moteur de transport de marchandises		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq 50\%$) : global: 72%	
		Efficacité par essieu : E1: 66% E2: 77% E3: 73% E4: 74%	
		Déséquilibre ($< 20\%$) : E1: 15% E2: 1% E3: 10% E4: 15%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq 18\%$) : 39%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq 25\%$) : global: 39%	
		Efficacité par essieu : E3: 72% E4: 77%	
		Déséquilibre ($< 30\%$) : E3: 23% E4: 16%	
		Feux de croisement ($-0,5\%$ à -3%) : G: -3.0% D: -1.8% h: de 0,8 m à 1 m	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			