



**C13-1C**

N° d'imprimé : J005288784 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique		05/09/2024	24172867
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		<b>Défaillances mineures</b>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme	
04/09/2025		0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.8.a.1. TÊTES D'ACCOUPLLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE : Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux	
Contrôle technique périodique		4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Arrière Gauche)	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite Gauche)	
N° D'AGREMENT : <b>S033J182</b>		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Droite, Essieu 2 Gauche)	
(9) RAISON SOCIALE : <b>AUTOVISION PL</b>			
(3) COORDONNÉES : 27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 3 QUAI ALFRED DE VIAL 33530 BASSENS 0556748592			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : <b>033J7044</b>			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
ED-720-VY (F)	17/12/2021	08/07/2016	
Marque	Genre	Carrosserie	
SCANIA	CAM	BENNE	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YS2P8X40009209419	N3G		
Type/CNIT	Energie		
N341C0071421A4IE3AXH410OA100D0000D	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
268712			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
<b>Opacité des fumées (≤0.70m-1) :</b> C1:0.10m-1 C2:0.10m-1
<b>Frein de service :</b> Efficacité globale (≥ à 50%) : 77% Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 75% E3 : 75% E4 : 82% Déséquilibre (<20%) E1 : 3% E2 : 7% E3 : 19% E4 : 4%
<b>Frein de stationnement :</b> Efficacité (≥ à 18%) : 51%
<b>Frein de secours :</b> Efficacité globale (≥ à 25%) : 51% Efficacité par essieu : E2 : 67% E3 : 63% E4 : 65% Déséquilibre (<30%) E2 : 4% E3 : 3% E4 : 2%
<b>Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) :</b> G:-3.0% D:-2.9% 0,8sh≤1,0m <b>Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) :</b> G:-4.0% D:-4.0%



**ED-720-VY**

**CT 04/09/2025**

S033J182

N° d'agrément : S033J182