

N° d'imprimé : F066913263 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/09/2025	25026641

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ  
15/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE  
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S038F351**  
(9) RAISON SOCIALE :  
C.T.A ELISE  
(3) COORDONNÉES :  
165 ALLEE JEAN-JACQUES ROUSSEAU  
38300 NIVOLAS VERMELLE  
04.74.27.00.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **038F1403**  
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FH-946-NC (F)	01-07-2019	01-07-2019
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MASTER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000262641502	N1	VASP
Type/CNIT	Énergie	
MAFM9TMYB23063D3T0	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

119072

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

**Défaillances majeures**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)  
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD,G)  
4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD)  
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD,ARG,ARD)  
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARG,ARD)  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
**Défaillances mineures**  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,D)  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)  
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380  
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2023:78553 Km / 27/06/2024:92413 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		8%			1%	
Forces verticales		1655daN			1635daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage	548daN		583daN	470daN		513daN
Déséquilibre (<20%)		7%			9%	
Force de freinage (efficacité)	548daN		583daN	470daN		513daN
Taux d'efficacité (=>50%)				64%		
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (=>18%)				18%		
<b>Feux croisement</b> (-2.5% à -0.5%)		G: -4.0%	D: -4.0%			