EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 638273235

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/07/2026	26041806

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S012S152

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE AUTO FERREIRA**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0565433550
649 RUE LE COMBAL
12300 DECAZEVILLE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 012F1117
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GH-555-MD (F)	12/07/2022	12/07/2022

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1VA000868042962	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
VAFM00A16DU013D3T0	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

117968

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.2.1.a.2. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs, AV.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVD,D,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.2m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		2%	
Forces verticales :	1703daN		1946daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	517daN	483daN	601daN	577daN
Déséquilibre (<20%):	7%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	517daN	483daN	601daN	577daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	59%			

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (1.50m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -1%)	-2.4%	-1.2%

Porogo