

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D 116635363

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

- IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITÉ
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

ADRESSE : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1241

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GL-120-JT Date d'immatriculation : 28/12/2022 Date de 1ère : 28/12/2022

Genre : CTTE Marque : IVECO Type : ABSENT

N° dans la série du type : ZCFCE35B90D712034 Énergie : GO

Kilométrage inscrit au compteur : 73400 Désignation commerciale du véhicule : 35C16

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : RITCHIE BROS

Adresse : ZAC DES CHAMPS CHOUETTE 2
27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON

Document présenté : Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

DATE DU CONTRÔLE

13/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26099837

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DÉFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs : AV

5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif : AVG

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadéquat : ARD

7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement : AVD

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

AUTRE(S) DÉFAILLANCE(S) CONSTATÉE(S)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD,AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D,G

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : D,G

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0045/F5 P2294/13

MESURES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	2 %		19 %	
Force verticales :	1484 daN		1315 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	549 daN	580 daN	443 daN	441 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	549 daN	580 daN	443 daN	441 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 26 %				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.8 %	-2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	2.0 %	2.0 %		