EXEMPLAIRE REMIS AU CENTRE

N°d'imprimé : ZB03208636

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/07/2025	25002645

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S013Z265

(9) RAISON SOCIALE : SARL PHOENIX CONTROLE

(3) COORDONNÉES : N° 5923 - CHEMIN DÉPARTEMENTAL 6
QUARTIER LA MEUNIÈRE
13480 CABRIES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 013Z7022

SIGNATURE

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BR-998-ME (F)	18/12/2023	13/07/2011

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	PTE ENG

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF624CPD000003497	N3

Type/CNIT	Énergie
24CPD16DM252E13	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

690284

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En Charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCES-VERBAL N° : DATE
N° D'AGREMENT DU CENTRE

(6)

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme
0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme
0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Droite Gauche)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite Latéral, Avant Arrière Gauche Milieu Latéral)
6.2.8.a.1. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Droite)

Opacité des fumées (≤ à 0.55 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 64%
Efficacité par essieu : E1 : 77% E2 : 51% E3 : 66%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 7% E2 : 6% E3 : 8%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18) : 39%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 39%
Efficacité par essieu : E2 : 55% E3 : 69%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 19% E3 : 16%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.2% D : -1.9% h < 0.8 m

BR-998-ME

CT 22/07/2026

S013Z265
A 22/07/2026
BR-998-ME

N° d'agrément : S013Z265