




N° d'imprimé : ZB03261956

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		14/10/2025	25003584
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCES MINEURES : 0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Droite Gauche) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Droite Gauche) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Droite) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Essieu 2 Droite Gauche)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
13/10/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S013Z265			
(9) RAISON SOCIALE : SARL PHOENIX CONTROLE			
(3) COORDONNÉES : N° 5923 - CHEMIN DÉPARTEMENTAL 6 QUARTIER LA MEUNIÈRE 13480 CABRIES			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 013Z7037			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EG-436-ET (F)	01/04/2019	24/10/2016	
Marque	Genre	Carrosserie	
MERCEDES BENZ	TRR	PR SREM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
WDB96340310096785	N3		
Type/CNIT	Énergie		
N30MCZTR548Z211	GO		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
535757			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En Charge		Opacité des fumées ($\leq$ à 0.70 m^{-1}) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		C1 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$ C2 : $< 0.10 \text{ m}^{-1}$	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : DA-607-EH		Frein de service :	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 68%	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :	Efficacité par essieu : E1 : 76% E2 : 62%	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		Déséquilibre ($<$ à 20%) : E1 : 2% E2 : 3%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18) : 31%	
		Frein de secours :	
		Efficacité globale ($\geq$ à 25%) : 31%	
		Efficacité par essieu : E2 : 55%	
		Déséquilibre ($<$ à 30%) : E2 : 5%	
		Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.9% D : -2.0% h $< 0.8 \text{ m}$	
		Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -2.4% D : -0.4%	