

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639114227

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	25/08/2026	26038262		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG,AVD. 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARD. 4.4.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARG. 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente, ARG. 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVD,ARD.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glacе défectueux, AVG,AVD. 4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glacе légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD. 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD. 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG,ARD. 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AV. 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineurе d'un longeron ou d'une traverse, AR. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AV,C. 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG.			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S084S123				
(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER PHILIPPE				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0490169437 100 RUE JACQUES DEMY 84140 MONTFAVET				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 084S1186 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation				
EQ-452-SY (F) 26/09/2017 26/09/2017				
Marque Désignation commerciale				
OIL&STEEL AUTRES MODELES				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VWASXTF24H7199843 N1 VASP				
Type/CNIT Énergie				
N100EEVS000P168 GO				
Document(s) présenté(s)				
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
45118				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				
DATE :				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8mm/km):	-4.1mm/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	63%		17%	
Forces verticales :	1610daN		2015daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	592daN	607daN	509daN	588daN
Déséquilibre (<20%):	3%		14%	
Forces de freinage (efficacité) :	592daN	607daN	509daN	588daN
Taux d'efficacité (≥ 50%) :	63%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%), 25%.				
Frein de secours : Taux d'efficacité (≥ 25%) 25% Déséquilibre(<30%) 2%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.40m-1): C1<0.14m-1 C2<0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-1.1%		
Feux de brouillard avant(-3.5% à -1.0%)	-2.6%			