



D02-3

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

d'imprimé : D130522868

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique(3) DATE DU CONTRÔLE
20/06/2025N° DU PROCÈS-VERBAL
25096851

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S027D154

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables

27600 GAILLON

Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 027D1128

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FQ-884-FT(F)

05/06/2020

05/06/2020

Marque

Désignation commerciale

IVECO

35S18

(1) N° de la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC535D005356083

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10VECCTFP94801

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

160258

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-13.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		21 %	
Force verticales :	1438 daN		1084 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	544 daN	474 daN	366 daN	342 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	544 daN	474 daN	366 daN	342 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 14 %				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.3 %	0.2 %		

Médiateur de Mobiliens.

AUTO BILAN FRANCE sise Co