



Via Mengolina, 33
Tel. + 39 0546 624911
e-mail: info@eco-cert.it
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY
Fax +39 0546 624922
www.ecocertificazioni.eu
Cap.Soc.€1.030.386,00 i.v.

Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)
Apparecchi di Sollevamento

VERBALE N. AB05826

CODICE INTERNO ECO: **V0063294**

Il giorno **27/07/2018** il sottoscritto **P.I. Luigi Bassetti**
ha provveduto alla **PV. Prima verifica periodica**
del/della:

- | | |
|--|---|
| ☒ ponte mobile sviluppabile | ☐ gru |
| ☐ carro raccogli frutta | ☐ carrello semovente a braccio telescopico |
| ☐ ascensore/montacarichi da cantiere | ☐ piattaforma autosollevante su colonne |
| ☐ ponte sospeso e relativi argani | ☐ Idroestrattore |
| ☐ scala aerea ad inclinazione variabile | |

del datore di lavoro **CENTRO USATO di IMPIANTI**

tipo **Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPEL) **2018/2/00138/FC**; portata massima (kg) **230.0**; anno di costruzione **2006**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **06 Novembre 2006**; Certificazione N° **CE6 / 13340 / PAC**; rilasciata da **POWERED ACCESS CERTIFICATION**; N°O.N. **//**; marca **JLG Manufacturing Europe**; modello **1930 ES**; nr. Fabbrica **1200010782**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta **C**

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Accettabili da esame a vista condotto su strutture verniciate**
- 2) Esame degli organi principali: **Non si rilevano anomalie visibili**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **All'atto della verifica hanno funzionato regolarmente**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Conforme al manuale uso e manutenzione del costruttore - Piattaforma idraulica a sviluppo verticale a pantografo su 4 ruote con battistrada pieno - Portate 230/120 kg - Hmax 5,7 m.**
- 5) Osservazioni: **Per l'uso e la manutenzione attenersi alle indicazioni del costruttore nel rispetto della normativa vigente - L'utilizzo della piattaforma è riservato esclusivamente agli operatori in possesso della specifica abilitazione**

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **27/07/2018 FORLI**

Firma del datore di lavoro **_____** Rappresentante delegato

Firmato digitalmente ex lege
dall'ispettore
nr 312 **P.I. Luigi Bassetti**

Via Mengolina, 33
FAENZA (RA)