

14727



Via Mengolina, 33  
Tel. +39 0546 624911  
e-mail: info@eco-cert.it  
P.IVA n. 01358950390

48018 Faenza (RA) - ITALY  
Fax +39 0546 624922  
www.ecocertificazioni.eu  
Cap.Soc. €1.030.386,00 i.v.

## Verbale di verifica Periodica

(D. Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 e Allegato VII)  
Apparecchi di Sollevamento

**VERBALE N. AA66722**

CODICE INTERNO ECO: **V0050975**

Il giorno **17/08/2016** il sottoscritto **P.I. Luigi Bassetti**  
ha provveduto alla **PV. Prima verifica periodica**  
del/della:

- |                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile  | <input type="checkbox"/> gru                                      |
| <input type="checkbox"/> carro raccoglifrutta                  | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere    | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne    |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi organi       | <input type="checkbox"/> Idroestrattore                           |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile |                                                                   |

del datore di lavoro [REDACTED]

tipo **Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato**

matricola (INAIL/ISPESL) **2016/2/00004/FC**; portata massima (kg) **320.0**; anno di costruzione **2005**;

dichiarazione di conformità **Si**; data **20 Gennaio 2005**; Certificazione N° **CE6 / 13344 / PAC**; rilasciata da **POWERED ACCESS CERTIFICATION**; N°O.N. //; marca **JLG Manufacturing**; modello **3246 ES**; nr. Fabbrica **1200003222**;

installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta [REDACTED]

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **Buone**
- 2) Esame degli organi principali: **Non si rilevano anomalie per quanto controllabile a vista con strutture verniciate.**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: **All'atto della verifica hanno funzionato regolarmente**
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **Piattaforma idraulica verticale a pantografo su 4 ruote con gomme piene, Conforme al manuale uso e manutenzione del costruttore - Pmax kg 320 (n°2 persone +160 kg) - Hmax 9,8 m.**
- 5) Osservazioni: **L'utilizzo della piattaforma è riservato esclusivamente agli operatori in possesso della specifica abilitazione. INT.12 I**

### ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- ☒ risulta adeguato ai fini della sicurezza
- ☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i seguenti motivi:

Data e luogo: **17/08/2016 FORLÌ**

[REDACTED] (gato(\*)

Firmato digitalmente ex lege  
dall'ispettore  
nr 312 P.I. Luigi Bassetti



(\*)M... il rappresentante che vi abbia provveduto dichiara di essere delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ss.mm.ii..

Mod63rev02e