

A DA BOLLO

€14,62

TORDIC1/62

WD5QYD01

2009 09:32:14

E33326561041

1062583780964

95 4

1062583780964

odel

Spett.le
Dipartimento I.S.P.E.S.L.
C.so Turati, 11/C
10128 TORINO

sottoscritt

residente a

colare/leg

on sede s

a C.S.

sercente

i sensi dell'art. 11, comma 3 DPR 24/7/1996, n. 459 (SO n. 146 del 6/9/1996 G.U. nr. 209: direttiva Macchine) e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 162054 del 25/6/1997 (G.U. nr. 154 del 4/7/1997), denuncia la **messa in servizio** del seguente apparecchio:

po **PONTE SVILUPPABILE** mod. **JLG 4069LE**
numero di fabbrica **0200103292** anno costruzione **2001** portata max **360 KG**
costruttore **JLG INDUSTRIES (EUROPE) Kilmartin Place Tannochside Park Uddingston G71 5PH**
SCOTLAND

presso la c

chiede il rilascio del **libretto delle verifiche**.

° **MESSA IN SERVIZIO: MACCHINA ENTRATA IN ITALIA NEL 2009**

All'uopo allega:

1. Copia dichiarazione di conformità CE, il cui originale sarà confrontato dal tecnico in sede di verifica.

Il Leg

C

ALBA, li 06/05/2009

N. Raccomandata

13628100629-0



Posteitaliane

EP 0432 EP 0794 - Mod. 22 R - MOD. 24000 (EX 01555) - St. 14) Ed. 05

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	N° CIV.
	VIA / PIAZZA	PROV.
	C.A.P.	
MITTENTE	MITTENTE	
	VIA / PIAZZA	
	C.A.P.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

☐ Assegno €

TASSE

Bollo
(accettazione manuale)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco
☐ Assicurata Euro

Numero

13628100629 0

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Destinatario

ISPESL

Via

clsa TURRI 11 C

C.A.P.

10128

Località

TORINO

TO

12 MAG. 2009

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Rappresentante Del
Costruttore:

JLG INDUSTRIES (EUROPE)

a division of JLG Industries Inc.

Indirizzo:

**Kilmartin Place
Tannochside Park
Uddingston
G71 5PH
SCOTLAND**

Tipo macchina:

Piattaforma di lavoro semovente elevabile

Tipo modello:

4069LE

Numero di serie:

0200103292

Ente notificato:

Powered Access Certification Ltd.,

Indirizzo:

**P.O. Box 27,
Carnforth,
Lancashire,
LA6 1GA**

Certificato nr.

CE6/13269/PAC

Norme Armonizzate
Applicabili:

EN292 part 1 & 2; EN418; pr EN280

***Con la presente si dichiara che la macchina
sopracitata e' conforme alla direttiva macchine
98/37/EEC, e direttive EMC 89/336/EEC.***

Firma:

MOU
MAVHO

Data: **17 Dicembre 2001**

Nome:

Alan S. McIntyre

Posizione: **Technical Support Manager**

Nota:

Questa dichiarazione e' conforme alle richieste dell'allegato II-A del consiglio direttivo 98/37/EEC.
Ogni modifica alla macchina sopradescritta viola la validita di questa dichiarazione.



Certificato di Collaudo Esame Completo

1 Nome ed Indirizzo del Fabbrikante	JLG INDUSTRIES, INC. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233-9533
2 Modello	4069LE
3 Numero di matricola	0200103292
4 Data di Costruzione	14 Dicembre 2001
5 Carico di lavoro in sicurezza	360kg
6 Altezza massima piattaforma	12.19m
7 Sbraccio massimo	N/A
8 Pressione idraulica massima	207bar
9 Cedimento Massimo dopo 10 min. con carico di lavoro in sicurezza	3mm
10 Collaudo di resistenza al carico (statico)	540kg
11 Peso della macchina	5.255kg

Dichiarazione:

Si certifica che il 14 Dicembre 2001 la macchina di cui sopra è stata collaudata e completamente esaminata ed è stato constatato che essa non presenta evidenti difetti.

Nome dell'esaminatore **Max Lane** Qualifica: **Quality Assurance Technician**

Indirizzo aziendale: JLG Industries, Inc., 560 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257-9697

Firmato per conto di JLG Industries, Inc.:

Max
Lane

Claude Dubé
Direttore controlli sul prodotto integrato

Note:

- 1 Nessuna macchina dovrebbe essere usata se non è stata collaudata ed esaminata completamente da persona competente, non sia stato emesso un certificato di collaudo e se, a un anno da detto certificato la piattaforma non sia stata nuovamente ricontrollata
- 2 Nessuna macchina dovrebbe essere usata dopo una sostanziale alterazione o riparazione a meno che non sia stata collaudata ed esaminata completamente e che si sia ottenuto un certificato di collaudo.