



SC - Rischio Industriale ed Energia
SS - Verifiche Impiantistiche
Via Pio V n° 9 - 10135 TORINO
Tel 011.19680225 - Fax 011.19681261
www.arpa.piemonte.it - SC03@arpa.piemonte.it

VERBALE DI VERIFICA

D.Lgs N°81 DEL 9 APRILE 2008

Nelle more dell'emanazione dei decreti richiamati al comma 13 dell'art.71 del D.Lgs 81/08, il giorno 19/04/2012 il sottoscritto funzionario MANA ENRICO ha

proceduto alla verifica dell'attrezzatura di lavoro identificata come: Ponte
svitupabile... Numero 0200103292 / CE installata nel Cantiera
della Ditta [REDACTED] stabilimento

- C.so... [REDACTED]
1. Condizioni generali di conservazione e manutenzione: DISCRETE
 2. Esame degli organi principali: DISCRETI A VISTA
 3. Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: REGOLARE. I DISPOSITIVI INSTALLATI HANNO FUNZIONATO
 4. Osservazioni: Apparecchio di tipo ☐ Fisso ☒ Mobile Anno di costruzione 2001

PLG 4069 LE Kg 360

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione dell'attrezzatura di lavoro identificata con il numero 0200103292 / CE

- risulta adeguato ai fini della sicurezza: (senza restare l'obbligo di mantenere l'apparecchio, nel suo complesso e nelle singole parti, in buono stato di conservazione e di efficienza, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art.71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008)

- non risulta adeguato per i seguenti motivi: [REDACTED] (Vedi allegato) [REDACTED]

Nota: il datore di lavoro, in coerenza con quanto dichiarato in sede di classificazione, sarà tenuto a richiedere l'effettuazione delle prossime verifiche periodiche con cadenza: ☒ Annuale ☐ Biennale ☐ Triennale

...Alba...addì 19/04/2012

La Ditta

A.R.P.A. PIEMONTE
VERIFICHE IMPIANTISTICHE
Il Funzionario P. MANA ENRICO
N. 86