



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DØ2-80

N° D'IMPRIMÉ : ZD12857828

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/04/2026	26008971

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S082Z119  
(9) RAISON SOCIALE CTA BRESSOLS  
(3) COORDONNÉES :1231 B chemin du pastenc  
82710 BRESSOLS  
Tel:09 52 70 73 02

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 082Z1113  
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
DJ-326-VS (F) 22/01/2021 03/09/2014  
Marque Désignation commerciale  
RENAULT MASTER  
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
VF1MAFESC51057315 N1 CTTE  
Type/CNIT Énergie  
N10RENCT401P121 GO  
Document(s) présenté(s)  
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**DÉFAILLANCES MAJEURES**  
4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)  
4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)  
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)  
6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR)  
7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement (ARD)

**DÉFAILLANCES MINEURES**  
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,ARD)  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/08/2018 : 46760 km / 13/08/2019 : 55404 km / 14/08/2020 : 69672 km / 13/08/2021 : 78547 km / 10/08/2022 : 91066 km / 01/08/2023 : 100266 km / 08/08/2024 : 109863 km / 07/08/2025 : 120359 km  
Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet [www.utac-otc.com](http://www.utac-otc.com), rubrique « infos pratiques ».

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
121742

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :  
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km) :		-5.8 m/km		
Dissymétrie suspension (≤30%) :		3%		3%
Forces verticales :		1419 daN		1207 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	503 daN	470 daN	440 daN	426 daN
Déséquilibre (<20%) :		7%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	503 daN	470 daN	440 daN	426 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :		70		
<b>Frein de stationnement</b>				
Taux d'efficacité (≥18%) :		23%		
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.0%	-0.8%		