



N° d'imprimé : Z003179837

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		07/11/2025	25092984
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
06/11/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÉMENT : S041Z072			
(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES LOURDS BLES0IS			
(3) COORDONNÉES : ZA EURO VAL DE LOIRE 41330 FOSSE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÉMENT : 041Z7005			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
GK-010-PL (F)	17/11/2022	17/11/2022	
Marque	Genre	Carrosserie	
DE BUF	SREM	BETON	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
YA9BM39322F222754	O4		
Type/CNIT	Énergie		
040DEBSM000P334			
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Frein de service :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule remorque de transport de marchandises		Efficacité globale (>=45%) : 54%	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : CZ-794-GM		Efficacité par essieu : E1 : 45% E2 : 52% E3 : 60%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Déséquilibre (<20%) : E1 : 15% E2 : 14% E3 : 10%	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		Frein de secours :	
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		Efficacité globale (>=22%) : indépendance des circuits	
		Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits	

XXXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

N° D'AGRÉMENT : XXXXXXXX

N° DE SERIE : XXXXXXXX

N° d'imprimé : Z003179837