



D09 -1

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 637658114

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26036461

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084S123

(9) RAISON SOCIALE : SARL ACCUEIL AUTOSUR ROUGIER  
PHILIPPE

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0490169437

100 RUE JACQUES DEMY

84140 MONTFAVET

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 030S1083

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

EV-675-GT (F)

15/12/2025

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

26/02/2018

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1FW50S160066450

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10RENC562Y465

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur  
professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

227832

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement  
n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  
*voir de LR*

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement  
usé, AVG,AVD.4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement  
défectueux, AVG.6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément  
endommagé, D.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20  
mai 2018 :21/02/2022 : 150830km / 15/02/2023 : 185782km / 05/03/2024 : 223004km /  
11/09/2025 : 225237km / 02/10/2025 : 225816km /Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été  
collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données,  
veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques  
».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km):				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):		-2.2m/Km		
Forces verticales :		3%		0%
Frein de service :		814daN		585daN
Forces de freinage :	351daN	361daN	231daN	219daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ):		3%		6%
Forces de freinage (efficacité) :	351daN	361daN	231daN	219daN
Taux d'efficacité ( $\geq 50\%$ ):	83%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ): 26%				
Feux de croisement (-2,5% à +0,5%):	-1.2%	-3.2%		