



N° d'imprimé : Z P 2 1 3 2 7 2 5 0

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DL-3

NATURE DU CONTRÔLE	Contrôle technique périodique	(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	Favorable
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	22/09/2021	NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contrôle technique périodique

(9) RAISON SOCIALE	C.T.P.L. de la risle	(3) COORDONNÉES	RUE LAVOISIER ZI ulfrant 27500 PONT AUDEMER
--------------------	----------------------	-----------------	---

(9) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	S027Z124	(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	CABOT RICHARD 076K7007
(9) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	S027Z124	(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	CABOT RICHARD 076K7007

(2) Immatriculation et pays	FR	(1) N° dans la série du type (VIN)	YV2XTY0A0FB743743
Marque	VOLVO	Type/CNT	N30VLVTRB915213
Genre	TRK	Document(s) présenté(s)	
Carrosserie	PR SREM	Certificat d'immatriculation	
Date de 1 ^{ère} mise en circulation	17/09/2015	(5) Catégorie internationale	N3
Date d'immatriculation	17/09/2015	(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	380985

(2) Immatriculation et pays	FR	(1) N° dans la série du type (VIN)	YV2XTY0A0FB743743
Marque	VOLVO	Type/CNT	N30VLVTRB915213
Genre	TRK	Document(s) présenté(s)	
Carrosserie	PR SREM	Certificat d'immatriculation	
Date de 1 ^{ère} mise en circulation	17/09/2015	(5) Catégorie internationale	N3
Date d'immatriculation	17/09/2015	(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	380985

ÉTAT DE CHARGE	En charge	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Catégorie du véhicule	Véhicule à moteur de transport de marchandises	IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ	CQ-514-XW
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	DATE :	PROCÈS-VERBAL N° :	N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Frein de service :	Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%	Efficacité par essieu : E1 : 72% E2 : 61%	Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 6% E2 : 2%
Frein de stationnement :	Efficacité (≥ à 18%) : 66%		
Frein de secours :	Efficacité globale (≥ à 25%) : 66%	Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 59%	Déséquilibre (< à 30%) : E1 : 10% E2 : 2%
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) :	G : -2.0%	D : -1.2%	h : <0.8m

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

COMMENTAIRES
Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
--	--

(3) DATE DU CONTRÔLE	23/09/2020	N° DU PROCÈS-VERBAL	20001845
----------------------	------------	---------------------	----------